

☐	Action requise :	☐ Vendu	☐ Non vendu
☐	Uniquement si le problème est rencontré		
☒	Informations uniquement		

SB, mise à jour du firmware m/2019, Automower® 105, Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, Flymo 1200R, 2018-12

Modèles concernés

Modèle	PNC	Plage de numéros de série	
		Début	Fin
Automower® 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Marché(s) concerné(s)

Tous.

Description

Un nouveau firmware est disponible : le pack de firmware 5825856-08A. Le pack de firmware comprend les modifications suivantes :

- Détection des pieds étendue (ajoutée pour la conformité aux prochaines itérations de la réglementation en robotique EN 50636-2-107) :
 - Ajout de la fonctionnalité étendue permettant d'identifier si la tondeuse passe sur un pied ou d'autres objets similaires lors de la marche arrière
 - Lorsqu'un objet est identifié, le produit arrête le moteur de coupe et tente de s'éloigner de l'objet en question
 - Une fois que la tondeuse s'est éloignée de l'objet, elle recommence à tondre au bout de 25 secondes.
- Plusieurs améliorations mineures du firmware (non décrites en détail dans ce SB).

☐	Action requise :	☐ Vendu	☐ Non vendu
☐	Uniquement si le problème est rencontré		
☒	Informations uniquement		

Les concessionnaires sont invités à mettre à jour le logiciel :

- En tant qu'étape normale du PDI avant la vente d'un nouveau produit
- En cas de réclamation client concernant l'un des problèmes décrits ci-dessus
- Plus tard, lors du prochain entretien.

Historique des révisions

Rév.	Date	Identifiant de commande	Description
A	2018-12	SB-3673	Date de création