


AUTOPHIX 3210

Operation Guidance



Wireless+OBDII

English

1 Download APP

1. Scan the QR code below to download Android and iOS software



Appstore



GooglePlay


2. iOS software can be downloaded from Appstore by searching for the "Autophix" keyword
Android software can be downloaded from google play by searching for the "Autophix" keyword

2 OBD interface location

On different vehicles the location of DLC may be different, please refer to the following possible locations:




3 Operation diagram




4 Bluetooth connection

Turn on Bluetooth -Start the app - Automatic device connection—Connected

Picture 1 is not connected, picture 2 is connected



Picture 1



Picture 2

5 Start to use your device

After the bluetooth connection, it would start to run the diagnostic software when your vehicle supported. You can use all the functions of the device, such as Standard OBDII function and Other functions.

Standard
OBDII function

Other
functions

6 Feedback

You can send feedback to us if you encounter any problems during use, fill in the feedback content and submit

The screenshot shows a mobile application interface for submitting feedback. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery level (51%). The app header shows a back arrow, the title "Feedback", and a "Submit" button. The form consists of several sections: a required email field, a phone number field with a country code dropdown (currently showing "+86"), a required problem type section with three radio button options, and a problem description text area. A character count "0/1000" is displayed at the bottom right of the description area.

Feedback

(Require)Email

phone number

+86 >

(Require)Problem

Can't connect to device ☐

Communication error between equipment and vehicle ECU ☐

Other problems ☐

Problem Description

Please fill in the problem description

0/1000

7 software upgrade and firmware upgrade

1. 3210-APP software upgrade: Delete the APP program directly, and then download the latest software again.(View the latest software version: Open app--Setting--about us)
2. 3210-APP firmware upgrade:
 - 2.1 Open app--Setting---Device settings---firmware upgrade---currently the latest version (no need to update)
 - 2.2 Open app--Setting---Device settings---firmware upgrade---current version and prompt for the latest version--- Click the 'upgrade 'menu button-- Firmware upgrade is successful (Need to update)

Product parameters

Working voltage: DC8~18V

Working current: <24mA@DC12V

Bluetooth frequency: 2.4GHz

Bluetooth version: Bluetooth 5.0

Working temperature: -30°C~70°C (-22°F~158°F)

Storage temperature: -40°C~85°C (-40°F~185°F)

Warranty

- 1) This warranty is limited to the person who purchases AUTOPHIX products.
- 2) AUTOPHIX product is warranted against defects in materials and workmanship for one year (12 months) from date of delivery to the user.

Français

1 Télécharger l'application

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger les logiciels Android et iOS



Appstore



GooglePlay

2. Le logiciel iOS peut être téléchargé depuis Appstore en recherchant le mot-clé "Autophix"

Le logiciel Android peut être téléchargé à partir de Google Play en recherchant le mot-clé "Autophix"

2 Emplacement de l'interface OBD

Sur différents véhicules, l'emplacement du DLC peut être différent, veuillez vous référer aux emplacements possibles suivants :





AUTOPHIX TECH CO.,LTD


Address: Floor 4, Building 2, Jinxicheng Industry park, Longhua District,
Shenzhen China.

Phone: +86-755-85281258

E-mail: support@autophix.com

Website: www.autophix.com


3 Schéma de fonctionnement




4 Connexion Bluetooth

Activer Bluetooth -Démarrer l'application - Connexion automatique de l'appareil—Connecté

L'image 1 n'est pas connectée, l'image 2 est connectée



L'image 1



L'image 2

5 Commencez à utiliser votre appareil

Après la connexion Bluetooth, il commencerait à exécuter le logiciel de diagnostic lorsque votre véhicule serait pris en charge. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'appareil, telles que la fonction OBDII standard et d'autres fonctions.

Fonction OBDII
standard

Autres
fonctions

6 Feedback

Vous pouvez nous envoyer des commentaires si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, remplir le contenu des commentaires et soumettre

The screenshot shows a mobile application interface for submitting feedback. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, and 51% battery. The app header shows a back arrow, the title "Feedback", and a "Soumettre" button. The form consists of several sections: a field for "(Exiger) Email", a field for "numéro de téléphone" with a dropdown for the country code (currently showing "+86") and a text input for the number, a section for "(Exiger) Problème" with three radio button options: "Impossible de se connecter à l'appareil", "Erreur de communication entre l'équipement et l'ECU du véhicule", and "D'autres problèmes", and a section for "Description du problème" with a text input field. At the bottom right of the form, a character count "0/1000" is displayed.

7 mise à niveau du logiciel et mise à niveau du micrologiciel

1. Mise à niveau du logiciel 3210-APP : supprimez directement le programme APP, puis téléchargez à nouveau le dernier logiciel. (Afficher la dernière version du logiciel : ouvrir l'application -- Paramètres -- à propos de nous)

2. Mise à niveau du micrologiciel 3210-APP:

2.1 Ouvrir l'application--Paramètres--Paramètres de l'appareil--mise à niveau du micrologiciel--actuellement la dernière version (pas besoin de mettre à jour)

2.2 Ouvrir l'application--Paramètres--Paramètres de l'appareil--Mise à jour du micrologiciel--Version actuelle et inviter pour la dernière version--Cliquez sur le bouton de menu «Mise à niveau»-- La mise à niveau du micrologiciel est réussie(Besoin de mettre à jour)

Deutsch

1 Lade App herunter

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die Android- und iOS-Software herunterzuladen



Appstore



GooglePlay


2. iOS-Software kann aus dem Appstore heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort "Autophix" suchen
Android-Software kann von Google Play heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort "Autophix" suchen

2 Position der OBD-Schnittstelle

Bei verschiedenen Fahrzeugen kann der Speicherort des DLC unterschiedlich sein, bitte beachten Sie die folgenden möglichen Speicherorte:



3 Funktionsdiagramm



4 Bluetooth-Verbindung

Bluetooth einschalten – App starten – Automatische Geräteverbindung – Verbunden

Bild 1 ist nicht verbunden, Bild 2 ist verbunden




Bild 1




Bild 2

5 Beginnen Sie mit der Verwendung Ihres Geräts

Nach der Bluetooth-Verbindung wird die Diagnosesoftware ausgeführt, wenn Ihr Fahrzeug unterstützt. Sie können alle Funktionen des Geräts nutzen, wie z. B. Standard-OBDII-Funktion und andere Funktionen.

Standard
OBDII
Funktion

Andere
Funktionen

6 Feedback

Sie können uns Feedback senden, wenn bei der Verwendung Probleme auftreten, den Feedback-Inhalt ausfüllen und absenden

Rückkopplung Einreichen

(Erforderlich) Email

Telefonnummer

+86 > _____

(Erforderlich) Problem

Es kann keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden ☐

Communicatiefout tussen apparatuur en voertuig-ECU ☐

Andere Probleme ☐

Problembeschreibung

Bitte füllen Sie die Problembeschreibung aus

0/1000

7

Software-Upgrade und Firmware-Upgrade

1. 3210-APP Software-Upgrade: Löschen Sie das APP-Programm direkt und laden Sie dann die neueste Software erneut herunter. (Die neueste Softwareversion anzeigen: App öffnen--Einstellungen--über uns)

2. 3210-APP Firmware-Upgrade:

2.1 App öffnen--Einstellungen--Geräteeinstellungen--Firmware-Upgrade--aktuell die neueste Version (kein Update nötig)

2.2 App öffnen--Einstellungen--Geräteeinstellungen--Firmware-Upgrade--aktuelle Version und Aufforderung zur Eingabe der neuesten Version--Klicken Sie auf die Menüschaltfläche 'Upgrade'--Firmware-Upgrade ist erfolgreich (Müssen aktualisiert werden)

Español

1 Descargar aplicación

1. Escanee el código QR a continuación para descargar el software de Android e iOS



Appstore



GooglePlay

2. El software iOS se puede descargar desde Appstore buscando la palabra clave "Autophix".


El software de Android se puede descargar de Google Play mediante la búsqueda de la palabra clave "Autophix".

2 Ubicación de la interfaz OBD

En diferentes vehículos, la ubicación del DLC puede ser diferente, consulte las siguientes ubicaciones posibles:




3 Diagrama de funcionamiento




4 Conexión Bluetooth

Activar Bluetooth - Iniciar la aplicación - Conexión automática del dispositivo - Conectado

La imagen 1 no está conectada, la imagen 2 está conectada



La imagen 1



La imagen 2

5 Empiece a utilizar su dispositivo

Después de la conexión bluetooth, comenzaría a ejecutar el software de diagnóstico cuando su vehículo lo admita. Puede utilizar todas las funciones del dispositivo, como la función OBDII estándar y otras funciones.

Función
estándar
OBDII

Otras
funciones

6 Realimentación

Puede enviarnos sus comentarios si tiene algún problema durante el uso, complete el contenido de los comentarios y envíelos

Realimentación Enviar

(Requerir) Email

número de teléfono

+86 >

(Require)Problema

No se puede conectar al dispositivo ☐

Error de comunicación entre el equipo y la ECU del vehículo ☐

Otros problemas ☐

Descripción del problema

Por favor complete la descripción del proble...

0/1000

7

actualización de software y actualización de firmware

1. Actualización del software de la aplicación 3210: elimine el programa de la aplicación directamente y, a continuación, vuelva a descargar el software más reciente. (Ver la última versión del software: Aplicación abierta -- Configuración -- acerca de nosotros)

2. Actualización de firmware 3210-APP:

2.1 Aplicación abierta -- Configuración --- Configuración del dispositivo --- actualización de firmware --- actualmente la última versión(no es necesario actualizar)

2.2 Abrir aplicación -- Configuración --- Configuración del dispositivo --- actualización de firmware -- versión actual y solicitud de la última versión --- Haga clic en el botón de menú "actualizar" - La actualización del firmware se realizó correctamente(Necesito actualizar)

Italiano

1 Scarica APP

1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare il software Android e iOS



Appstore




GooglePlay

2. Il software iOS può essere scaricato da Appstore cercando la parola chiave "Autophix"


Il software Android può essere scaricato da Google Play cercando la parola chiave "Autophix"

2 Posizione dell'interfaccia OBD

Su veicoli diversi la posizione del DLC potrebbe essere diversa, fare riferimento alle seguenti possibili posizioni:




3 Schema operativo




4 Connessione Bluetooth

Attiva il Bluetooth -Avvia l'app - Connessione automatica del dispositivo—Connesso

L'immagine 1 non è collegata, l'immagine 2 è collegata



L'immagine 1



L'immagine 2

5 Inizia a utilizzare il tuo dispositivo


Dopo la connessione Bluetooth, inizierà a eseguire il software diagnostico quando il tuo veicolo è supportato. È possibile utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, come la funzione OBDII standard e altre funzioni.

Funzione
OBDII
standard

Altre
funzioni

6 Feedback

Puoi inviarci un feedback se riscontri problemi durante l'uso, compila il contenuto del feedback e invia



The screenshot shows a mobile app interface for submitting feedback. At the top, there's a status bar with signal strength, Wi-Fi, and 51% battery. The app header shows a back arrow, the title "Feedback", and an "Invia" button. The form is divided into several sections: 1. "(Richiedi) E-mail" with a text input field. 2. "numero di telefono" with a dropdown for country code (currently showing "+86") and a text input field. 3. "(Richiedi) Problema" with three radio button options: "Impossibile connettersi al dispositivo", "Errore di comunicazione tra l'apparecchiatura e la ECU del veicolo", and "Altri problemi". 4. "Descrizione del problema" with a text area containing the placeholder "Si prega di compilare la descrizione del pro...". At the bottom right of the text area, a character count "0/1000" is displayed.

7

aggiornamento del software e aggiornamento del firmware

1. Aggiornamento software 3210-APP: **eliminare direttamente il programma APP, quindi scaricare nuovamente il software più recente.** (Visualizza l'ultima versione del software: Apri app -- Impostazioni -- chi siamo)

2. 3210-APP firmware upgrade:

2.1 Apri app -- Impostazioni --- Impostazioni dispositivo --- **aggiornamento del firmware -- attualmente l'ultima versione(non è necessario aggiornare)**

2.2 Apri app -- Impostazioni --- Impostazioni dispositivo --- **aggiornamento del firmware -- versione corrente e richiesta per l'ultima versione -- Fare clic sul pulsante del menu "Aggiorna" -- L'aggiornamento del firmware è riuscito (Ho bisogno di aggiornare)**

