


搜索模式



快速入门




1 开机



2 选择搜索模式



3 噪声消除



4 开始探测



X-TERRA PRO

使用入门指南

本《使用入门指南》和完整版X-TERRA PRO®
《用户手册》可登陆公司网站下载。

 可选下列语种：


DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文

minelab.com


4901-0451-1



组装



充电


5至6小时

 务必使用充电规格不低于2 A / 5 V的
优质USB充电器为检测仪充电。

使用劣质USB充电器可能导致USB充电故障。

USB充电器上应带有下列认证标志:



控件与显示界面

