

DE: Bedienungsanleitung Taschenrechner M 12



Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C-CE 2 + 3 - 1 = 2.4 $\times$ 6 $\div$ 8 = 3 + 4 $\times$ 2 - 5 = 2 ON/C-CE 3 $\times$ 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C-CE 4 $\times$ 3 = 5 = 6 $\div$ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C-CE 10 + 5 [%] = 10 - 5 [%] = 10 $\times$ 5 [%] = 10 $\div$ 5 [%] =	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C-CE 20 + 15 [%] = 20 - 15 [%] =	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 $\times$ 3 M+ 3 $\times$ 4 M- 4 $\times$ 5 M+ MRC MRC	0. 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = 6 - 2 = 2 $\times$ 2 =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$	ON/C 9 $\sqrt{}$ 144 $\sqrt{}$	0. 3. 12.
$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 3 $\times$ 3 M+ 4 $\times$ 4 M+ MRC $\sqrt{}$	0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 $\div$ 4 =	0. 0.25

Tastenfunktionen:

- ON/C-CE

 : Einschalten / Löschen / Letzten Eintrag löschen
- ▶

 : Rechte Umschalttaste (Verschiebt den angezeigten Wert nach rechts und löscht die letzte Ziffer.)
- 1

 ~

9

0

00

•

 : Nummerntasten
- +

-

$\times$

$\div$

=

$\sqrt{}$

%

 : Funktionstasten
- M+

 : Speicher plus (Fügt den angezeigten Wert dem

BG: Инструкции за работа Джобен калкулатор М 12

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/CCE 2 + 3 - 1 = 2.4 $\times$ 6 $\div$ 8 = 3 + 4 $\times$ 2 - 5 = 2 ON/CCE 3 $\times$ 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/CCE 4 $\times$ 3 = 5 = 6 $\div$ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/CCE 10 + 5 % 10 - 5 % 10 $\times$ 5 % 10 $\div$ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/CCE 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 $\times$ 3 M+ 3 $\times$ 4 M- 4 $\times$ 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 $\times$ 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 $\sqrt{}$ 144 $\sqrt{}$ ON/C 3 $\times$ 3 M+ 4 $\times$ 4 M+ MRC $\sqrt{}$	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 $\div$ 4 =	0. 0.25

Функции на бутоните:

- ON/CCE

: Включване / Изчистване / Изчистване на последния запис
- ▶

: Бутон за преместване надясно (Премества показаната стойност надясно и изтрива последната цифра.)
- 1 ~ 9 0 00 .

: Цифрови бутони
- + - $\times$ $\div$ = $\sqrt{}$ %

: Функционални бутони
- M+

: Памет плюс

CZ: Návod k obsluze kalkulačka M 12

Example	Operation	Display
2 + 3 - 1 = 4 -2.4 × 6 ÷ 8 = -1.8 2 × (3 + 4) - 5 = 9 3 × 2.54 = 7.62	ON/C-CE 2 + 3 - 1 = 2.4 × 6 ÷ 8 = 3 + 4 × 2 - 5 = 2 ON/C-CE 3 × 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
4 × 3 = 12 4 × 5 = 20 6 ÷ 2 = 3 8 ÷ 2 = 4	ON/C-CE 4 × 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
10 + 5% = 10.5 10 - 5% = 9.5 10 × 5% = 0.5 10 ÷ 5% = 200	ON/C-CE 10 + 5 [%] = 10 - 5 [%] = 10 × 5 [%] = 10 ÷ 5 [%] =	0. 10.5 9.5 0.5 200.
20 × (1 + 15%) = 23 20 × (1 - 15%) = 17	ON/C-CE 20 + 15 [%] = 20 - 15 [%] =	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2 × 3 -) 3 × 4 +) 4 × 5 14	ON/C 2 × 3 M+ M 3 × 4 M- M 4 × 5 M+ M MRC MRC	0. 6. 12. 20. 14. 14.
2 + 3 + 3 = 8 6 - 2 - 2 = 2 2 ³ = 8	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 × 2 = =	0. 8. 2. 8.
√9 = 3 √144 = 12	ON/C 9 √ 144 √	0. 3. 12.
√3 ² + 4 ² = 5	ON/C 3 × 3 M+ 4 × 4 M+ MRC √	0. M 5.
1/4 = 0.25	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Funkce tlačítek:

- ON/C-CE

 : Zapnutí / Odstranění / Odstranit poslední položku
- ▶

 : Přepínač vpravo (posunutí zobrazené hodnoty doprava a vymazání poslední číslice)
- 1 ~ 9 0 00 .

 : Číselná tlačítka
- + - × ÷ = √ %

 : Funkční tlačítka
- M+

 : Paměť plus (přidání zobrazené hodnoty do nezávislé paměti)
- M-

 : Paměť minus (vyjmutí zobrazené hodnoty z nezávislé paměti)
- MRC

 : Vyvolání obsahu paměti / vymazání obsahu paměti

LCD obrazovka:

- M (MEMORY) : Nezávislá paměť
- (MINUS) : Záporné znaménko
- E (ERROR) : Na displeji se zobrazí hlášení „ERROR“,

