



DJI Power 1000 V2 リリースノート

日付：	2025.09.04
ファームウェア バージョン：	v01.00.09.00

最新情報

- 安定性を向上させました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考：

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

1. パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
2. 電源ボタンを 5 秒以上長押しして、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
3. AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
4. DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。



DJI Power 1000 V2 リリースノート

日付：	2025.07.23
ファームウェア バージョン：	v01.00.08.00

最新情報

- 安定性を向上させました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考：

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

1. パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
2. 電源ボタンを 5 秒以上長押しして、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
3. AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
4. DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 V2 リリースノート

日付：	2025.06.10
ファームウェア バージョン：	v01.00.06.00

最新情報

- DJI Mavic 4 Pro パラレル充電ハブと DJI Matrice 4D シリーズ 240W 充電ハブのサポートを追加しました。
- デバイスの動作ノイズを低減するための最適化された放熱戦略。
- 一部、マイナーな不具合を修正し、安定性を向上させました。

備考：

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

1. パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
2. 電源ボタンを 5 秒以上長押しして、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
3. AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
4. DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。