

VISION – Digitális ablakhőmérő

Jellemzői / Funkciói:

- egyszerű, jól áttekinthető felület
- külső hőmérséklet kényelemen leolvasható a szobából
- maximum-és minimumértékek automatikus visszaállítása
- könnyű szerelhetőség, ablakmosókorr levehető
- időjárásálló

Üzembekhelyezés:

Rögzítse a tartót a mellékelt ragasztófoliával az ablak külső oldalán. Az ablakot a rögzítés előtt tisztítsa meg. A készülék egyszerűen fel-és leakasztható. Kérülje a közvetlen napfényt.

Kezelés:

Távolítsa el a tartót. Nyissa ki egy csavarhúzóval az elem nyílását és tegye bele az elemeket. Távolítsa el a védőfoliát a kijelzőről. A készülék most üzemképes. A kijelzőn szereplő felső érték mutatja a legmagasabb hőmérsékletet, a középső az aktuális értéket és az alsó a legalacsonyabb hőmérsékletet.

Legmagasabb-és legalacsonyabb hőmérséklet:

- A maximum-és minimumhőmérsékletek automatikusan visszaállítódnak. A legmagasabb hőmérséklet reggel 8 - a legalacsonyabb este 8 órakor. Ehhez az aktuális időpontot be kell állítani..

Idő beállítás:

- A „MODE” gomb megnyomásával éri el a beállítási módot. Állítsa be a „+” gomb segítségével a kívánt órát. A gyorshéjjáállításhoz tartsa nyomva a gombot.
- Nyomja meg még egyszer a „MODE”-gombot és állítsa be az előbbiekt szerint a kívánt percekot.
- A „MODE” gomb megnyomásával térhet vissza az alapállapotba.

Üzemeltetés:

- Cserélje ki az elemet, ha a kijelző gyengébben jelez. **Figyelem!** A használt elem nem háztartási hulladék. Ezeket a megfelelő gyűjtőhelyen vagy a forgalmazónál adja le.
- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, vibrációnak és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon vegyszert vagy oldószert!
- Kérjük, ne javítsa sajátkezűleg. Reklamáció esetén forduljon a forgalmazóhoz. Reklamáció előtt csatlakoztassa ki az elemet. Nem rendelkezésszerű használat és a készülék felhívása után nem érvényesíthető garancia.

Technikai adatok:

- mérési tartomány: -25°C-tól +70°C-ig
- pontosság: ± 0,1°C
- kijelző beosztása: 0,1°C
- elem: 1,5 V AAA

VISION – Digitální okenní teploměr

Popis:

- Čistý funkční design
- Snadné měření venkovní teploty zevnitř
- Maximální a minimální hodnoty s automatickým vynulováním
- Snadné upnutí i demontáž pro čistiění okna
- Vodotěsný

Instalace:

Přípevně pomocí lepek na očištění sklo z venkovní strany okna. Nyní můžete teploměr velmi snadno připevnit i sejmout. Vyhnete se přímému slunečnímu záření. Aby teploměr ukazoval správnou teplotu, je nutné ho umístit na severní stranu do stínu.

Použití:

Vyměňte držák. Pomocí šroubováku otevřete prostor pro vložení baterie a vložte baterii. Sejměte ochrannou fólii i sejmout. Nyní je zařízení připraveno k použití. Horní část displeje ukazuje maximální teplotu, střední část momentální teplotu a spodní část minimální teplotu.

MAX / MIN teploty:

- Maximální teploty se automaticky resetují v 8.00 a minimální teploty ve 20.00. Předtím musí být tedy správně nastaven čas.

Nastavení času:

- Stiskněte tlačítko **MODE** ke vstupu do režimu nastavení. Nastavte hodiny pomocí tlačítka „+”.
- Pro rychlé nastavení stiskněte a držte.
- Znovu stiskněte tlačítko **MODE** a stejným způsobem nastavte minuty.
- Pro návrat k normálnímu režimu stiskněte tlačítko **MODE** ještě jednou.

Údržba:

- Baterie vyměňujte, jakmile interzita záření začne slábnout.
- **POZOR! Nevizujte žádné baterie do domácího odpadu. Ukládejte v místech k tomu určených POZOR na displej teploměru aby nedošlo k jeho zlomení při demontáži (např. mytí okna) teploměr vždy uchopte za vrchní část, která je nalenepá na okno.**
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Čistiění provádějte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte žádné čističe nebo saponátové přípravky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontakujte dodavatele. Před reklamací vyměňte v zařízení baterie. Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu neodborné opravy nebo otevíření.

Specifikace:

- Měřitelný rozsah: -25 °C až +70 °C
- Přesnost: 0 °C až 50 °C ± 1 °C, ostatní ± 1,5 °C
- Odklady: 0,1 °C
- Baterie: 1,5 Volt AAA

VISION – Digitálny okenný teplomer

Popis:

- Priehladný displej
- Láhke čítanie hodnôt z vnútra
- Minimálne a maximálne hodnoty s automatickým nulovaním
- Láhka montáž, demontovateľné pre čistenie okna
- Odolné voči poveternostným vplyvom

Montáž:

Pripelzte držák zvonka na okno. Prosím vyčistite okno pred nalepením držáka. Potom môžete jednoducho zavesiť alebo zvesiť teplomer. Vyhnete sa umiestneniu teplomera na priame slnečné svetlo.

Použitie:

Otvorte kryt batérií a vložte batériu vyznačenou polaritou dovnútra. Ostráňte fóliu z displeja. Prístroj je pripravený na použitie. Spodný displej ukazuje maximálnu teplotu, stredný displej aktuálnu a horný displej minimálnu teplotu.

MIN, MAX teploty:

- Automatické zaznamenávanie teplôt:
- Maximálna teplota o 8.00
- Minimálna teplota o 20.00
- Preto musí byť nastavený čas.

Nastavenie hodín:

- Stlačením tlačidla MODE vstupíme do nastavovacieho módu. Hodiny nastavujeme stlačením tlačidla „+”. Držaním stlačeneho tlačidla urýchlime zmenu čísel.
- Opätovným stlačením tlačidla MODE vstupíme do módu nastavenie minút. Nastavujeme stlačením tlačidla „+”.
- Stlačením tlačidla MODE prepneme do režimu zobrazenia teploty.

Údržba:

- Vymeňte batérie ak displej stráca na kontraste.
- **Upozornenie**
- Použitie batérie nevhadzuje do domového odpadu, vhodte ich do označeného kontajnera.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám alebo nárazom
- Prístroj čistite jemnou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred reklamáciou vymeňte batérie. Otvorenie prístroja spôsobí stratu záruky.

- Merací rozsah: -25°C až +70°C
- Presnosť: 0°C do 50°C ±1°C, inak ±1,5°C
- Delenie: 0,1°C
- Batéria: 1,5V AAA

VISION – cyfrowy termometr okienny

Funkcje:

- Przejrzyste funkcjonalne wzornictwo
- Wygodny odczyt temperatury zewnętrznej od wewnątrz
- Wartości maksimum i minimum z automatycznym wyzerowaniem
- Łatwość montażu, zdejmowalność do mycia okien
- Odporność na warunki pogodowe

Obsługa:

Otwórz kasętkę na baterię przy użyciu śrubokrętu i usuną pasek izolujący baterię. Zamknij starannie kasętkę na baterię. Ściągnąć folię ochronną z dwóch stron wyświetlacza. Urządzenie jest już gotowe do pracy.

W wyrobach w przezroczystym opakowaniu ochrona przed promieniowaniem UV i deszczem (patrz poniżej) jest już zamontowana. Aby ściągnąć białą folię należy najpierw usunąć sztyki z tworzywa sztucznego. Górny wyświetlacz wskazuje najwyższą temperaturę, środkowy wyświetlacz aktualną temperaturę, a dolny wyświetlacz temperaturę najniższą.

Ważna wskazówka dla użytkowników: z powodu nasłonecznienia, a co za tym idzie nagrzania (w zależności od izolacji), względnie z powodu osłoniętego położenia danego okna w budynku, temperatura wskazywana przez VISION termometr może być wyższa niż temperatura zewnętrzna na wolnej, nieosłoniętej przestrzeni bezpośrednio nad powierzchnią gruntu.

Temperatura najwyższe i najniższe:

- Wartości maksymalne i minimalne będą wyzerowane automatycznie: temperatura najwyższa o godzinie 8:00 rano, a temperatura najniższa o godzinie 20:00 wieczorem. W tym celu należy zastawić aktualny czas na zegarze.

Nastawianie czasu:

- Naciśnięcie przycisk MODE wejść w tryb nastawiania.
- Nastawić aktualną godzinę przyciskiem „+”. Dla przyspieszonego nastawu trzymać przycisk wcisnięty.
- Naciśnięcie przycisk MODE ponownie i nastawić w ten sam sposób minuty.
- Ponownym naciśnięciem na przycisk MODE powrócić do normalnego trybu pracy.

Montaż:

Wyczyścić szybę okienną przed montażem urządzenia! Zamocować uchwyt załączoną folią samoprzylepną do zewnętrznej powierzchni okna. Urządzenie daje się z łatwością zawiesić na uchwycie i z niego zdjąć.

Uwaga:

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia! Poświadczone ono wskazuje termometru i przy ekstremalnie wysokich temperaturach może doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza lub przy długotrwałym procesie spowodować wypływanie ciekłych kryształów.

Zwiększenia ochrony przed promieniowaniem UV i deszczem, a także żeby polepszyć czytelność wyświetlacza, szczególnie w ciemności, załączona jest szybka z tworzywa sztucznego (w wypadku przezroczystego opakowania wyrobu jest ona już zamontowana). Zalecamy naciśnięcie tej szybki ochronnej szczególnie jeśli termometr okienny VISION ma być umieszczony po stronie wystawnej na mocne działanie warunków pogodowych lub silnego nasłonecznienia.

Szybka ochronna może być łatwo wklejona w przewidziane do tego celu otwory z tyłu wyświetlacza.

Ostrzeżenie:

Wyświetlacz jest delikatny! Podczas zdejmowania szybki ochronnej lub demontażu termometru z uchwytu nie należy wyginać wyświetlacza ani za niego ciągnąć.

Wymiana baterii:

- Gdy wskazania na wyświetlaczu zaczynają stawać się mniej czytelne, należy wymienić baterię na nową.
- Zdjąć urządzenie z uchwytu. Otworzyć kasętkę na baterię przy użyciu śrubokrętu i usunąć starą baterię. Włożyć nową baterię 1,5 V AAA zgodnie z oznaczoną biegunowością i zamknąć starannie kasętkę na baterię.
- Używać baterii alkalicznych. Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii.

Wskazówki bezpieczeństwa!

- Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawienie, przebudowanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia w zdrowiu!

- Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia.
- Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierzać ich, demontować ani ładować.
- **Niebezpieczeństwo wyciechu!**
- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.

Pielegnacja i konserwacja:

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Czystać urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.

Utilizacja:

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utilizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Produkt ten nie może być uylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Utilizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niepożądanego uylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dane techniczne:

- Zakres pomiarów: -25°C do 70°C
- Dokładność: ±1°C w zakresie od 0°C do 50°C, poza ±1,5°C
- Podziłka: 0,1°C
- Baterie: 1,5 V AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland / Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

01/22

VISION – Digital fönstertermometer

Funktioner:

- Tydlig funktionell design
- Enkel avläsning av utertemperaturer inifrån
- Höga och låga värden med automatisk återställning
- Lätt att fixa, demonterbar för fönsterrengöring
- Väderbeständig

Användning:

Öppna batterifacket med en skruvmejsel och ta bort batterisönderingsremsen. Stäng batterifacket försiktigt. Ta bort skyddsfilmerna från båda sidor av displayen. Enheten är nu klar för drift.

För transparenta fönsterramningar är UV- och regnskyddet (se nedan) redan fönstermonterat. För att ta bort båda skyddsfilmerna, ta först bort plastplattan. Den övre displayen visar den maximala temperaturen, mitten visar aktuell temperatur och den nedre displayen minimitemperaturen.

Viktig anmärkning för användningen: På grund av värmeutsläppet (beroende på isolering) och den skyddade platsen för ditt fönster är det möjligt att temperaturen som visas på din VISION är högre än utomhustemperaturen på en fri, skyddad plats direkt över marken.

MAX/MIN temperaturer:

- Det sker en automatisk återställning av maxtemperaturen kl. 8.00 och minitemperaturen kl. 20.00. Därför måste den aktuella tiden ställas in.

Inställning av klocka:

- Tryck på MODE-knappen för att gå in i inställningsläge. Ställ in timarna genom att trycka på “+”-knappen. Håll den och tryck på knappen för en snabb räkning.
- Tryck på MODE-knappen igen för att ställa in minuter på samma sätt.
- För att återgå till normal läge tryck på MODE-knappen en gång till.

Installation:

Fäst hållaren med det medföljande limmet på utsidan av fönstret. Rengör fönsterglasets innan. Nu kan du sätta fast och demontera termometern mycket enkelt.

Observera:

Undvik direkt solsken: Det förläskas de angivna värdena! Extremt höga temperaturer kan leda till skador på displayen. Permanent solsken kan bleka de flytande kristallerna.

För att förbättra UV- och regnskyddet och skärmens klarhet, särskilt när det är mörkt, följ ett med en plastplatta (fönsterad i genomsiktig förpackning). Vi rekommenderar användning särskilt när du i VISION-fönstertermometer är placerad på vädersidan eller utsatts för stark solstrålning. För helt enkelt ner plattan i sista bakom displayen.

Observera: Displayen är känslig! Dra eller böj inte när du tar bort plattan eller demonterar termometern.

Batteribyte:

- Byt ut batteriet när displayen blir svag.
- Ta bort instrumentet från hållaren. Öppna batterifacket med en skruvmejsel och ta bort batteriet. Sätt ett nytt batteri (1,5 V AAA).
- Stäng batterifacket försiktigt.
- Använd endast alkaliska batterier. Observera korrekt polaritet.

För din säkerhet:

- Produkten får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Öbehåriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!

Risk för skada:

- Förvara enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga om de sväljs. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvariga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svälts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

Skötsel och underhåll:

- Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör den med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skummedel.
- Ta ur batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.

Avfallsantering:

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinna och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingsystem som har ställts in.

Kassering av den elektriska enheten

Ta ut batterier och uppladdningsbara batterier som inte är permanent installerade från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument måste du ta uttjänat utrustning till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returjärsten är kostnadsfri. Följ gällande regler!

Kassering av batterierna

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas felaktigt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinna från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga uppsamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returjärsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga uppsamlingsplatser från ditt kommunfullmäktige eller din lokala myndighet.

Namnen på de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=blead. Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik nedskräpning i miljön och lämna inte batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater liggandes slarvigt. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier bidrar i hög grad till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



!Advertencia!

¡Los daños al medio ambiente y la salud provocados por la eliminación incorrecta de las pilas!

Specifikation:

- Måtområde: -25°C till +70°C
- Precision: 0°C till 50°C ± 1°C, annars ±1,5°C
- Upplösning: 0,1°C
- Batteri: 1,5 volt AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan ändras utan förvarning. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

01/22

VISION – Termómetro de Ventana digital

Funciones principales:

- Diseño claro y funcional
- Lectura cómoda de la temperatura exterior desde el interior
- Valores máximos y mínimos con reposición automática
- De sujeción fácil, extraíble para limpiar ventanas
- Resistente a la intemperie

Manejo:

Abra la tapa de la pila con un destornillador y quite la tira de interrupción de la pila. Cierre el compartimento de la batería con cuidado. Quite las películas protectoras en ambos lados de la pantalla. El dispositivo está ahora listo para el funcionamiento. Para el empaquetado transparente, la protección contra UV y la lluvia (ver abajo) ya viene premontada. Para quitar ambas películas protectoras, primero retire el disco de plástico. La pantalla superior le indica la temperatura máxima, la pantalla central indica la temperatura actual y la pantalla inferior la temperatura mínima.

Indicación importante acerca de su uso: Debido a la radiación térmica (según aislamiento) o bien de la posición protegida de su ventana, la temperatura mostrada por su termómetro de ventana VISION puede ser superior a la temperatura exterior real a la intemperie en posición desprotegida directa sobre el suelo.

Temperaturas máximas y mínimas:

- Los valores máximos y mínimos se reponen automáticamente: La temperatura máxima a las 8:00 de la mañana y la temperatura mínima a las 20:00 horas de la tarde. Para ello deberá ajustar el horario actual.

Ajustar el horario:

- Pulse la tecla MODE para llegar al modo de ajuste. Con la tecla “+” usted podrá ajustar las horas. Si mantiene pulsada la tecla cambie el valor más rápidamente. Seguidamente pulse la tecla MODE e introduzca de la misma manera los minutos.
- Pulse la tecla MODE para salir del modo de ajuste.

Colocación:

Sujete el soporte en la ventana en el exterior con la lámina autoadhesiva adjunta. Limpiar la ventana antes de pegar. El dispositivo se puede colgar y descolgar fácilmente.

Atención:

Evite las radiaciones solares directas. Estas falsean los valores mostrados y puede conllevar que con temperaturas extremadamente altas, se dañe la pantalla o bien con radiación solar continua pierdan los cristales líquidos su color.

Para mejorar la protección de UV y de lluvia, así como la legibilidad de la pantalla en especial al anochecer, se le adjunta un disco de plástico (premontado en el empaquetado transparente). Le recomendamos que lo coloque sobretodo si la ubicación de su termómetro de ventana VISION es el lado de barlovento o está expuesto a una intensa radiación solar. El disco puede introducirse en la parte posterior del display a través de los huecos previstos.

¡Precaución! La pantalla es sensible! Al retirar el disco o bien al soltar el termómetro del gancho deberá prestar atención de no tirar de la pantalla ni de doblarla.

Cambio de la pila:

- Cambie la pila cuando la visualización se hace más débil.
- Retire el dispositivo del soporte.
- Abra la tapa de la pila con un destornillador y retire la batería. Inserte una pila nueva (1,5 V AAA).
- Coloque la tapa del compartimento de la pila sobre la carcasa.
- Utilice pilas alcalinas. Asegúrese de que la pila se coloque con la polaridad correcta.