




SUCHMODI



SCHNELLSTART



Dieser Leitfaden für erste Schritte, das Benutzerhandbuch und Übersetzungen stehen online zum Download bereit.



EN English
CZ čeština
EL ελληνικά
HI हिन्दी
ID Bahasa Indonesia
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

LEITFADEN FÜR ERSTE SCHRITTE




MONTAGE



LADEVORGANG

5-6 STUNDEN



! Laden Sie Ihren Detektor mit einem hochwertigen USB-Ladegerät auf, das eine Mindestladekapazität von 2A @ 5V hat.

Bei Verwendung eines minderwertigen Ladegeräts besteht die Gefahr, dass das USB-Ladegerät ausfällt.

Achten Sie auf die folgenden Kennzeichnungen auf USB-Ladegeräten.



BEDIENELEMENTE & DISPLAY

