

# AVIS IMPORTANT DE RAPPEL DE PRODUIT

## RAPPEL DES CLOUEUSES À CHARPENTE SANS BALAI DE 18 V RIDGID À 21 ET À 30 DEGRÉS EN RAISON D'UN RISQUE DE LACÉRATION



Le système d'engagement à double action des cloueuses peut mal fonctionner et un clou peut être déchargé involontairement en appuyant uniquement sur la gâchette, ce qui présente un risque de lacération pour les consommateurs. Pour décharger un clou, l'élément de contact avec la pièce (nez) de la cloueuse doit être enfoncé et la gâchette doit être actionnée en même temps.

Numéro de modèle / Nom	Plage de numéros de série
R09894 Cloueuse à charpente sans balais de 18 V à 21 degrés	CS21146D220001 – CS24165N220001
R09895 Cloueuse à charpente sans balais de 18 V à 30 degrés	CS21275D220001 – CS24165N220001

En vente chez Home Depot, de juillet 2021 à mai 2025

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser le produit et visiter le site [powertools.ridgid.com/recall](http://powertools.ridgid.com/recall) pour obtenir des instructions sur la manière d'envoyer la cloueuse pour la faire réparer gratuitement.

**Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de RIDGID au 1 800 597-9624 de 9 h à 17 h (HE).**