


NZM2(-4)-XKSA

Terminal cover for NZM2 Molded Case Circuit Breakers and Switches

-NA
-CNA
(UL/CSA models)



The barrier (shown shaded in the diagrams) is held tightly into grooves on top and bottom sides of the breaker or switch and must be removed in order to mount the NZM2(-4)-XKSA terminal cover.

To remove:
From the back of the device, use thumb pressure to push, or an appropriate tool to gently tap each side of the barrier to help slide it out..



(en) **Electric current! Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.



(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.



(fr) **Tension électrique dangereuse !**

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.



(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.



(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.



(zh) **触电危险!**

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。



(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.



(en) **Caution!**

The removal or exchange of parts during mounting may become necessary. Refer to installation instructions for proper assembly and to maintain electrical clearances.



(de) **Vorsicht!**

Für die Durchführung der beschriebenen Arbeiten kann das Entfernen oder der Austausch von Teilen notwendig sein. Bitte alle Installations-Anweisungen beachten, um die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken nach dem Zusammenbau zu gewährleisten.



(fr) **Attention !**

L'enlèvement ou l'échange de certaines pièces pendant le montage est parfois nécessaire. Consultez l'instruction d'assemblage pour assurer une installation conforme aux normes.



(es) **¡Atención!**

Con el fin de llevar a cabo los trabajos descritos, puede ser necesario eliminar o cambiar alguna pieza. Le rogamos tenga en cuenta todas las instrucciones de instalación para así garantizar las líneas de fuga y efluvo necesarias tras el montaje.



(it) **Attenzione!**

Per l'esecuzione degli interventi descritti potrebbe essere necessaria la rimozione o sostituzione di alcuni pezzi. Attenersi alle istruzioni d'installazione per garantire dopo l'assemblaggio le vie di dispersione necessarie.



(zh) **小心!**


执行所描述的操作时可能需要拆除或更换零部件。请遵守所有相关的安装说明，以确保在组装后能获得需要的空间距离或爬电距离。



(ru) **Осторожно!**

При проведении описанных процедур может возникнуть необходимость демонтировать или заменить детали. Для обеспечения надлежащих зазоров и вывода тока утечки, соблюдайте все инструкции по монтажу.

1



Compression
Crimp lugs



Connector Type
NZM2-XKA


Use the terminal cover Type NZM2-XKSA
in all cases when making connections
with lug types pictured above.



4 x M4 x 85/20



Z 2
1.3 Nm
(11.5 lb-in)







Top and bottom portions of Terminal cover Type NZM2-XKSA shown shaded in above diagrams.

2


mm inch
35 1.4

Minimum Clearance
space for all models



≡ 415 V

✓ +




XKSA

✓

✓

≡ 525 V


✓ +



XKSA

✓


✓ +



XKSA


≡ 690 V

✓ +




XKSA

✓ +



XKSA

✓ +



XKSA

✓ Combination options – Kombinationsmöglichkeiten – Combinaisons possibles – Combinaciones posibles – Combinazioni possibili – 组合方法 –
Комбинационные возможности



USE of Terminal Cover NZM2-XKSA on UL/CSA models:

- Terminal cover NZM2-XKSA maintains electrical clearances and provides protection against accidental contact with live parts in the incoming and outgoing supply circuit terminations of the circuit breaker or switch.
- Top and bottom portions of the terminal cover are mounted as shown in preceeding diagrams.
- Use of the NZM2-XKSA terminal cover is always necessary with Type XKS screw terminations when making connections with bare bus or non-insulated crimp lugs, or when two wires per phase are connected.
- Follow guidelines illustrated above for additional connection combinations.