


SG Connector

Firmware Update Instructions


1 CHECK FOR FIRMWARE UPDATES

Before starting the update, plug-in your SG Connector unit, ensure that the unit is in close range with the wifi router.
Each SG Connector should be updated individually. Ensure that you login with an account with sufficient administrative privileges.


OPEN THE “≡” MENU & SELECT “LOCATION”




OPEN THE LOCATION SETTINGS



OPEN THE BRIDGE SETTINGS




OPEN THE FIRMWARE SECTION




2 INITIATE THE UPDATE

If updates are available for your SG Connector, you will see the New Firmware version number and a button to begin the update process.


SELECT UPDATE




ALLOW THE UPDATE TO COMPLETE



WAIT FOR CONFIRMATION



REPEAT STEP 1 TO CONFIRM



3 UPDATE COMPLETE

The firmware update is complete.
It is no longer required for the myLink unit to be at close range to the router and can be positioned freely.


SG Connecteur

Comment mettre à jour le firmware


1 VÉRIFIER LES MISES À JOUR DU FIRMWARE

Avant de commencer la mise à jour, branchez votre unité SG Connecteur, assurez-vous que l'unité est à proximité du routeur wifi. Chaque SG Connecteur doit être mis à jour individuellement. Assurez-vous de vous connecter avec un compte disposant de privilèges administratifs suffisants.


OUVREZ LE MENU "☰" ET SÉLECTIONNEZ "LOCATION"




OUVRIR LES PARAMÈTRES DE LA LOCATION



OUVREZ LES PARAMÈTRES POUR LE "BRIDGE"




OUVREZ LA SECTION FIRMWARE




2 COMMENCER LA MISE À JOUR

Si des mises à jour sont disponibles pour votre sg connecteur, vous verrez le numéro de la nouvelle version du firmware et un bouton pour commencer le processus de mise à jour.


SÉLECTIONNER LA MISE À JOUR




ATTENDEZ LA FIN DE LA MISE À JOUR



ATTENDEZ LA CONFIRMATION



RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 1 POUR CONFIRMER



3 LA MISE À JOUR EST COMPLÈTE

La mise à jour est complète.

Il n'est plus nécessaire que le connecteur SG soit à proximité du routeur et il peut être positionné librement.