



Caliber Europe BV
Korttakker 12 • 4262 AE Voor
The Netherlands
+31(0)11-69 90 00
verkoop@calibereu.com
www.calibereurope.com

Français 2 - 6

English 7 - 11

Nederlands 12 - 16

Deutsch 17 - 21

NL: Rabobank Nederland
IBAN: NL56 RABO 0123 2345 12
BIC: RABONL2U

FR: Crédit Agricole
IBAN: FR76 3001 0000 0000 0000 006
BIC: AGRIFRPP882

VAT/BTW nr:
NL 0896 5209 83

Chamber of Commerce
Reg. n. 28227434

Account for both B and S payments

Op alle ooreenvanzen staan deze algemene voorwaarden van toepassing. All our agreements are subject to our general conditions. Tous nos accords sont soumis à nos conditions générales. Nos conditions générales de vente restent valables à la loi. Zumel sind vereinbart. À la Chambre de Commerce. Une copie peut être trouvée sur notre demande. Auf allen Übereinkommenungen steht diese allgemeine Bedingungen anwendbar. In Deutschland sind diese allgemeine Bedingungen zum Teil vom 17. Februar 2002 abweichen können. Bitte auf weitere Hinweise bei den Vertragsgesprächen. Erklärungsbogen unter 01706903. Auf Wunsch kann wir Ihnen in detail werden. Tous les accords sont soumis à nos conditions générales.

RMD901DAB-CP

Lot 324041 / Version de l'application : 2025-01-20_10:22

Solution à : Connexion CarPlay sous iOS 18.2.1

Préparation de la clé USB

1. Sélectionnez la clé USB dans l'explorateur de fichiers de votre PC et .
2. Choisissez Format dans la liste et confirmez en .



3. Assurez-vous que le système de fichiers est réglé sur "**FAT32**".
4. Sous Nom du volume, vous pouvez entrer un nom si nécessaire, mais ce n'est pas indispensable.
5. Choisissez Format rapide.
6. Confirmez en Démarrer.



7. Un message indiquant que l'USB va être supprimée s'affiche ensuite, confirmez avec OK.




8. Lorsque le formatage est terminé, il est confirmé. Cliquez à nouveau sur OK.




La clé USB est maintenant prête à le fichier de mise à jour.


9. Télécharger le fichier à partir du lien www.wetransfer.com
 10. Sélectionnez le fichier et ouvrez le menu en cliquant avec le bouton droit de la souris.
 11. Sélectionnez Copier.



12. Dans l'explorateur, accédez à la clé USB et cliquez avec le bouton droit de la souris pour menu.
 13. Sélectionnez coller. Le fichier est maintenant copié.



→ Autre méthode : sélectionnez le fichier de mise à jour enregistré sur le PC et faites-le glisser sur la clé USB dans l'explorateur en cliquant avec le bouton droit de la souris. Lors de la publication, un s'affiche. Choisissez ici "Copier ici".




14. Assurez-vous que le fichier se trouve sur la clé USB*.

*Important : ne pas changer le nom du fichier !



15. Sélectionnez la clé USB et ouvrez le menu en cliquant avec le bouton droit de la souris et choisissez Ejecter. La clé USB peut maintenant être retirée du PC en toute sécurité pour effectuer la mise à jour du logiciel sur radio.



Installer la mise à jour


- A. Sélectionnez "Radio" comme source




- B. Connectez la clé USB au port USB de la .



- C. La mise à jour démarre après quelques secondes et une notification s'affiche à l'écran. Il peut être confirmé par "OK". Sinon, il démarrera automatiquement.




- D. Pendant la mise à jour, l'écran ci-dessous s'.






Caliber Europe BV
Korttakker 12 • 4265 AE Voor
The Netherlands
+31(0)416 - 69 90 00
verkoop@calibereu.com
www.calibereurope.com

- E. Dès que la mise à jour est terminée, le message ci-dessous s'affiche et la redémarre.



- F. La clé USB peut maintenant être retirée.

Si nécessaire, vérifiez la version installée dans le menu Setup (Setup / System Settings / About).



Remarque :

Avant d'utiliser CarPlay, il faut d'abord supprimer et réinitialiser la connexion Bluetooth avec le téléphone !

Le nom de mise à jour de la radio pour Bluetooth a été mis à jour de RMD901DAB à

RMD901DAB-xxxx où "xxxxxx" est l'identifiant unique de la radio.

<<

RMD901DAB-CP

Batch 324041 / App Version: 2025-01-20_10:22

Solution to: CarPlay connection under iOS 18.2.1

Preparing USB Drive

1. Select the USB in file explorer of your PC and .
2. Choose Format from the list and confirm by .



3. Make sure the File System is set to "**FAT32**".
4. Under Volume name, you can enter a name if necessary, but this is not necessary.
5. Choose Quick Format.



6. Confirm by Start.

NL Rabobank Nederland
IBAN: NL56 RABO 0123 3456 78
BIC: RABONL2U

P. Cividini Agrostar
IBAN: FR76 0100 1000 1234 5678 90
BIC: AGRIFRPRPRAZ

VAT/BTW nr:
NL001965093BN

Chamber of Commerce
Reg. n. 38427434

Account for both B and S payments

Op alle ooreenvoudigheden zijn onder algemene voorwaarden van levering - All our agreements are subject to our general conditions. Deze niet wijzende voorwaarden zijn tevens toegestemd te lezen bij de Chamber of Commerce. Une copie peut être trouvée sur demande. Alle di enkele leveringsomstandigheden te wijzende algemene voorwaarden kunnen worden gelezen bij de Chamber of Commerce. Nous ne pouvons pas accepter les conditions générales de vente si elles sont modifiées par la Chambre de Commerce. Eine Kopie kann auf Anfrage erhältlich sein. Alle zu den Lieferungsbedingungen abweichenden Sondervereinbarungen müssen bei der Handelskammer gelesen werden. Tous les termes et conditions peuvent être modifiés par la Chambre de Commerce. Elles doivent être consultées au moment de la livraison. Alle wijzigende algemene voorwaarden kunnen worden gelezen bij de leveringsplaats.

7. A message that the USB will deleted follows, confirm with OK




8. When formatting is complete, this is confirmed. Again, click OK




The USB is now ready write the update file to it.

9. Download the file from the www.wetransfer.com link.
 10. Select the file and open the menu by right-clicking.
 11. Choose Copy.




12. In Explorer, go to the USB Drive and right-click to the menu.



13. Select paste. The file is now copied.

→ Alternative method: Select the saved update file on the PC and drag it to the USB Drive in explorer with right-click pressed. On release, a drop-down list will be displayed. Choose 'Copy here' here.




14. Make sure the file is on the USB Drive*

*Important: Do not change the file name!



15. Select the USB Drive and open the menu by right-clicking and choose Eject. The USB Drive can now be safely removed from the PC to perform the software update on the radio.



Install update


- A. Select 'Radio' as the source



- B. Connect the USB Drive to the USB port on the .



- C. The update will start after a few seconds and a notification will follow on the . It can be confirmed with "OK". Otherwise, it will start automatically.




- D. During the update, the screen below is .



Caliber Europe BV
Korttakker 12 • 4606 AE Veen
The Netherlands
+31(0)416 - 69 90 00
verkoop@calibereu.com
www.calibereurope.com

- E. The moment the update is complete, the message below follows and the will reboot.



- F. The USB Drive can now be removed.

If necessary, check the installed version in the Setup menu (Setup / System Settings / About).



Note:

First remove and reset the Bluetooth connection to the phone before using CarPlay!

The radio's update name for Bluetooth has been updated from RMD901DAB to

RMD901DAB-xxxx where 'xxxxxx' is the unique ID of the radio.

<<

RMD901DAB-CP

Batch 324041 / AppVersie: 2025-01-20_10:22

Oplossing voor: CarPlay verbinding onder iOS 18.2.1

USB Drive voorbereiden

- Selecteer de USB in bestandsverkenner van uw pc en klik op rechtermuisknop.
- Kies Formatteren in de lijst en bevestig met klik op linkermuisknop.



- Zorg ervoor dat het Bestandssysteem ingesteld is op "FAT32".
- Bij Volumenaam kunt eventueel een naam ingeven, maar dit is niet noodzakelijk.
- Kies voor Snel formatteren.
- Bevestig door op Starten te klikken.



7. Er volgt een melding dat de USB gewist zal worden, bevestig dit met OK



8. Als het formatteren voltooiit is, wordt dit bevestigd. Klik ook hier op OK




De USB is nu gereed om er het updatebestand naar toe te schrijven.

9. Download het bestand vanuit de www.wetransfer.com link


10. Selecteer het bestand en open het menu door op de rechtermuisknop te klikken.

11. Kies voor Kopiëren.




12. Ga in de verkenner naar de USB Drive en klik rechts om het menu te openen.

13. Kies plakken. Het bestand wordt nu gekopieerd.



→ Alternatieve methode: Het opgeslagen updatebestand op de pc selecteren en met rechtermuisknop ingedrukt naar de USB Drive in de verkennerslepen. Bij loslaten zal er een keuzelijst getoond worden. Kies hier voor 'Hierheen kopiëren'.



14. Controleer of het bestand op de USB Drive staat*

*Belangrijk: De bestandsnaam niet wijzigen!

Naam	Gecreëerd op	Type	Grootte
IPBOOTBIN	20-1-2021 08:30	BTX-bestand	15.887 kB

15. Selecteer de USB Drive en open het menu door op rechtermuisknop te klikken en kies voor Uitwerpen. De USB Drive kan nu veilig uit de pc verwijderd worden om de software update op de radio uit te voeren.



Update installeren

- A. Kies als bron ‘Radio’




- B. Verbind de USB Drive met de USB-poort op de radio.



- C. De update zal na enkele seconden starten en er volgt een melding op het scherm. Deze kan bevestigd worden met “OK”. Anders zal deze automatisch starten.




- D. Tijdens de update wordt onderstaand scherm weergegeven.





Caliber Europe BV
Kortakker 10 • 2861 AL Veen
The Netherlands
+31(0)416 - 69 50 00
verkoop@caliber.nl
www.calberneurope.com

- E. Op het moment dat de update compleet is, volgt onderstaande melding en zal de radio opnieuw opstarten.



- F. De USB Drive kan nu verwijderd worden.

Controleer eventueel in het Setup menu (Setup / System Settings / About) de geïnstalleerde versie.



Let op:

Verwijder eerst de Bluetooth verbinding met de telefoon en stel deze opnieuw in voordat CarPlay gebruikt wordt!

De update naam van de radio voor Bluetooth is updated van RMD901DAB naar **RMD901DAB-xxxxxx** waarbij 'xxxxxx' het unieke ID van de radio is.

<<

NL-Babubank Nederland
IBAN NL05 RABO 0575 3555 14
BIC: RABONL2U

PT Credit Agricole
IBAN FR76 306 000 000 000 000 000 000
BIC: AGRIFRPP000

VAT/BTW nr:
NL 8547 575 054
Chamber of Commerce
Reg. nr. 38227434

Account for both NL and S payments

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. All our agreements are subject to our general conditions. Tous nos accords sont soumis à nos conditions générales. Nos conditions générales de vente revues jusqu'à la loi Dutreil sont enregistrées à la Chambre de Commerce. Une copie peut être fournie sur simple demande. Auf al unsere Vereinbarungen sind unsere allgemeinen Bedingungen anwendbar. In Deutschland sind unsere allgemeinen Bedingungen gültig, welche am 17. Februar 2020 depositiert und beim Gerichtskantoor des Bezirksgerichts Altenbergen-Döllnitz unter Nr. 202003 aufbewahrt werden. Todos os nossos acordos, são sujeitos às nossas condições gerais.

RMD901DAB-CP

Stapel 324041 / Version der Anwendung: 2025-01-20_10:22

Lösung für: CarPlay-Verbindung unter iOS 18.2.1

USB-Laufwerk vorbereiten

- Wählen Sie das USB-Gerät im Dateiexplorer Ihres PCs aus und .
- Wählen Sie Format aus der Liste und bestätigen Sie .



- Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem auf "FAT32" eingestellt ist.
- Unter Volume name können Sie bei Bedarf einen Namen eingeben, was aber nicht ist.
- Wählen Sie Schnellformatierung.
- Bestätigen Sie mit einem Start.



7. Es folgt eine Meldung, dass der USB gelöscht , bestätigen Sie mit OK




8. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird dies bestätigt. Klicken Sie erneut auf OK




Der USB-Stick ist nun bereit die Aktualisierungsdatei darauf zu schreiben.


9. Laden Sie die Datei unter dem Link www.wetransfer.com herunter.
 10. Wählen Sie die Datei aus und öffnen Sie das Menü mit der rechten Maustaste.
 11. Wählen Sie Kopieren.



12. Gehen Sie im Explorer auf das USB-Laufwerk und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü .
 13. Wählen Sie Einfügen. Die Datei wird nun kopiert.



→ Alternative Methode: Wählen Sie die gespeicherte Update-Datei auf dem PC aus und ziehen Sie sie mit gedrückter rechter Maustaste auf das USB-Laufwerk im Explorer. Beim Loslassen erscheint ein wird eine Dropdown-Liste angezeigt. Wählen Sie hier "Hierher kopieren".




14. Stellen Sie sicher, dass sich die Datei auf dem USB-Laufwerk* befindet.

*Wichtig: Ändern Sie den Dateinamen nicht!



15. Wählen Sie das USB-Laufwerk aus und öffnen Sie das Menü, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Auswerfen" wählen. Das USB-Laufwerk kann nun sicher vom PC entfernt werden, um das Software-Update auf Radio durchzuführen.



Update installieren


- A. Wählen Sie "Radio" als Quelle




- B. Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Anschluss des an.



- C. Die Aktualisierung beginnt nach einigen Sekunden und es erscheint eine Benachrichtigung auf dem .
Sie kann mit "OK" bestätigt werden. Andernfalls wird er automatisch gestartet.




- D. Während der Aktualisierung wird der unten stehende Bildschirm .






Caliber Europe BV
Korttakker 12 • 4206 AE Voor
The Netherlands
+31(0)416 - 69 90 00
verkoop@calibereu.com
www.calibereurope.com

- E. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die unten stehende Meldung und das wird neu gestartet.



- F. Das USB-Laufwerk kann nun entfernt werden.

Überprüfen Sie ggf. die installierte Version im Setup-Menü (Setup / Systemeinstellungen / Über).



Anmerkung:

Entfernen Sie zuerst die Bluetooth-Verbindung zum Telefon und setzen Sie sie zurück, bevor Sie CarPlay verwenden!

Der Update-Name des Radios für Bluetooth wurde von RMD901DAB auf

RMD901DAB-xxxx, wobei 'xxxxxx' die eindeutige ID des Radios ist.

<<