



User Manual Dual Mode Rechargeable Trackball Mouse	Ein bedienungsanleitung. B) mit einer doppelten Laderummer, die die Kugel lädt	Manuel de l' utilisateur Double Mode Rechargeable Trackball souris	Manual de usuario Modo Dual recargable Trackball Mouse	Manuale utente Mouse a Trackball ricaricabile in modalità a duale	マニュアル デュアルモード充電式トラ ックボールマウス
DPIButton Press the DPI button to adjust the cursor sensitivity. A single flash of indicator light corresponds to DPI level 200, two to 400, three to 800, four to 1200, and five to 1600. 2.4G USB Connection 1. Turn the power switch to "ON". 2. Take out the receiver. 3. Press the channel switch button until the channel 1 flashes a white light, and the mouse enters 2.4G wireless mode. 4. Insert the usb receiver into your computer's usb port. Bluetooth Connection 1. Turn the power switch to "ON". 2. Press the channel switch button until the channel 2 or channel 3 indicator flash slowly. Long Press the channel switch button for 3~5 seconds until the white light flashes quickly, and the mouse enters the Bluetooth pairing mode. 3. Turn on the Bluetooth settings on your device, search or select "ProtoArc EM04" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.	DPIButton Strahlt die empfindlichkeit mit der Knopf DPI aus. Die flackernden Lichter sind stets den Kategorien DPI 200, 2 bis 400, 3 bis 800, 4 bis 1.200, 5 bis 1.600 zugeordnet. Das ist eine Kommandoposten 1. Schalten Sie den Energieschalter auf "ON". 2. Nehmen Sie den Hörer raus. 3. Drückt den Knopf f ür den Kanal 1 auf ein blindes Licht, dann geht die Maus in den 2,40 G wlan-Modus 4. Verbinden Sie den usb-Port mit dem usb-Port des Computers. Bluetooth connection 1. Versetzen Sie den Energieschalter in die "ON"-Position. 2. Drücken Sie den Knopf für Kanal 2 Oder Kanal 3, bis die Zeichen für Kanal 2 Oder Kanal 3 langsam erleuchten Die entsprechenden Kurzbeefehle erhalten Sie über Tastenkombinationen Von 3 bis 5 Sekunden, bis die weiße Anzeige schnell flackert und die Maus im Paarungsmodus ist. 3. Die Einföhrung eines Bluetooth auf dem Prozessor, zum Durchsuchen Oder Auswählen eines "proctor EM04", und zum Abrommen der Bluetooth beginnt bis die Verbindung fertig ist.	Bouton DPIButton Appuyez sur le bouton DPI pour ajuster la sensibilité du compresseur. Un seul flash de témoin correspond au niveau DPI 200, deux à 400, trois à 800, quatre à 1200, et cinq à 1600. Connexion USB 2.4G 1. Mettez l' interrupteur d'alimentation sur «ON». 2. Sortez le récepteur. 3. Appuyez sur le bouton de commutateur de canal jusqu' à ce que le canal 1 clignote une lumière blanche, et la souris entre en mode 2.4G sans fil. 4. Insérez le récepteur usb dans le port usb de votre ordinateur. Connexion Bluetooth 1. Mettez l' interrupteur d' alimentation sur «ON». 2. Appuyez sur le bouton de commutateur de canal jusqu' à ce que l' indicateur de canal 2 ou canal 3 clignote lentement. Appuyez longtemps sur le bouton de commutateur de canal pendant 3~5 secondes jusqu' à ce que la lumière blanche clignote rapidement, et la souris entre dans le mode de jumelage Bluetooth. 3. Activez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez ou sélectionnez «ProtoArc EM04» et démarrez l'appairage Bluetooth jusqu' à ce que la connexion soit terminée.	DPIButton Pulse el botón DPI para ajustar la sensibilidad del sensor. Un solo destello de luz indica corresponde al nivel de DPI 200, dos a 400, tres a 800, cuatro a 1200, y cinco a 1600. Conexión USB 2.4G 1. Cambie el interruptor de encendido a "ON". 2. Sacar el receptor. 3. Pulse el botón del interruptor del canal hasta que el canal 1 parpadee una luz blanca y el ratón entre en el modo inalámbrico 2.4G. 4. Inserte el receptor USB en el puerto USB de su computadora. Conexión Bluetooth 1. Gire el interruptor de encendido a "ON". 2. Presione el botón del interruptor del canal hasta que el indicador del canal 2 o canal 3 parpadee lentamente. Presione el botón del interruptor del canal durante 3~5 segundos hasta que la luz blanca parpadee rápidamente, y el ratón entra en el modo de emparejamiento Bluetooth. 3. Active la configuración de Bluetooth de su dispositivo, busque o seleccione "ProtoArc EM04" e inicie la conexi ón Bluetooth hasta que se haya completado la conexión.	DPIButton Premere il pulsante DPI per regolare la sensibilità. Un lampo luminoso unico corrisponde al livello di DPI 200, da 2 a 400, da 3 a 800, da 4 a 1200 e da 5 a 1600. Connessione USB 2,4 g 1. Tum commutatore a "accesso". 2. Prendete il destinatario. 3. Premi il pulsante selettore canale fino a quando il canale 1 accende una luce bianca, e il mouse entra nella modalità a senza fili 2,4 g. 4. Inserire il ricevitore usb nella porta usb del computer. Connessione Bluetooth 1. Accendete l' interruptore a "accesso". 2. Premere il pulsante di commutazione del canale fino a quando l' indicatore di canale 2 o canale 3 lampeggia lentamente. Premi il pulsante di commutazione del canale per 3~5 secondi fino a quando la luce bianca si accende velocemente, e il mouse entra nella modalità di accoppiamento Bluetooth. 3. Attiva le impostazioni Bluetooth sul dispositivo, cerca o seleziona "ProtoArc EM04" e avvia l' accoppiamento Bluetooth fino a quando la connessione non è completata.	DPIButton dpi ボタンを押して、カーソ ルの感度を調整します。1回 の点滅で dpi レベル 200、2 400、3 800、4 1200、5 1600 に対応します。 USB 接続 2.4G 1. 電源スイッチをオン にします。 2. 受話器を取り出す。 3. チャンネル 1 が白色 光を点滅させ、マウスが 2.4 g ワイヤレスモードになる までチャンネルスイッチボ タンを押します。 4. usb レシーバーをコン ピュータの usb ポートに挿 入します。 近距離通信 1. 電源スイッチを「オン」に します。 2. チャンネル 2 またはチャ ンネル 3 のインジケータが ゆっくり点滅するまで、チャ ンネルスイッチボタンを押 します。 チャンネルスイッチのボタ ンを 3~5 秒間長押しして、白 いライトがすぐに点滅する ようにすると、マウスが Bluetooth ペアリングモー ドに入ります。 3. デバイスの Bluetooth 設 定をオンにし、「ProtoArc em04」を検索または選択し、 接続が完了するまで Bluetooth ペアリングを開 始します。
Charging Guide 1. When the battery is low, the charging indicator flashes red until it is tuned off. 2. Insert the Type-C charging cable into the computer to charge, the red light stays on during charging. 3. The charging time is about 1~3.5 hours and the indicator light turns off when fully charged.	Das cappy-buch 1. Wenn der Akku Leer ist, strahlt die Laderegler rot, bis sie aus sind. 2. Die Anzeige Type C ist auf dem Computer. Sie steckt die Anzeige an. 3. Die Ladezeit beträgt zwischen 1 und 3,5 Stunden und die Anzeige wird nach vollem Strom abgeschaltet.	Guide de charge 1. Lorsque la batterie est basse, l' indicateur de charge clignote en rouge jusqu' à ce qu' il soit é teint. 2. Insérez le câble de charge Type-C dans l' ordinateur pour charger, la lumière rouge reste allumée pendant la charge. 3. Le temps de charge est d' environ 1~3,5 heures et le voyant s' éteint lorsqu' il est complètement chargé.	.Guía de carga 1. Cuando la batería est ó baja, el indicador de carga parpadea en rojo hasta que se cae. 2. Inserte el cable de carga tipo C en el ordenador para cargar, la luz roja se mantiene encendida durante la carga. 3. El tiempo de carga es de aproximadamente 1~ 3,5 horas y la luz indicador se apaga cuando est ó completamente cargado.	Guida tariffaria 1. Quando la batteria è bassa, l' indicatore di carica lampeggia in rosso fino a quando non si spegne. 2. Inserire il cavo di carica di tipo C nel computer da caricare, la luce rossa rimane accesa durante la ricarica. 3. Il tempo di carica è di circa 1-3,5 ore e l' indicatore luminoso si spegne quando è completamente carico.	充電ガイド 1. バッテリー残量が少なく なると、充電インジケータ が赤く点滅して消灯します。 2. type-c 充電ケーブルをバ ッコンに差し込んで充電し ます。充電中は赤いランプが 点灯します。 3. 充電時間は約 1~3.5 時間 で、完全に充電されるとイン ジケータライトが消灯しま す。
.Basic parameter: Movement Detection Technology:Optical Lithium Battery Capacity:450mAh DPI:200-400-800-1200-1600 Click Life:3million+ Dimension:136.8*100.5*52.3mm Weight: 119g	Grundlegende parameter: Bewegungsmelder: Speicherkapazität Von Lithium :450mAh lithium :450mAh DPI:200 80, 1200-1.600 Lebensdauer :3 millionen + Größe :136.8* 1005 * 52,3 mm gewicht: 98 g	Paramètre de base: Technologie de détection de mouvement: batterie au Lithium optique capacit é :450mAh DPI:200-400-800-1200-1600 durée de vie des clics :3million+ Dimension:136.8*100.5*52.3m m poids: 119g	Parámetro básico: Tecnología de detección de movimiento: capacidad de la batería de litio ó ptica :450mAh DPI:200-400-800-1200-16 00 vida útil :3million+ Dimensi ó n :136.8*100.5*52.3mm de peso: 119g	Parametro di base: Tecnologia di rilevazione dei movimenti: capacit à ottica della batteria al litio :450mAh DPI:200-400-800-1200-1 600 clic vita :3 milioni + Dimensione: 136,8 * 100,5 * 52,3 mm peso: 119g	基本パラメータ: 動き検出技術:光リチウム電 池 容 量 :450 mah dpi:200-400-800-1200-1600 クリック寿命:300万+ 大きさ:発注* 1005×52.3mm 重量:119g

2.4G USB-Verbindung



1. Schalten Sie den Stromschalter auf ON.


2. Nehmen Sie den Empfänger heraus.



3. Drücken Sie die Modus-Umschaltaste, bis das weiße Licht 1 leuchtet, und wechseln Sie in den USB-Modus.


4. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.

Bluetooth-Verbindung



1. Schalten Sie den Stromschalter auf ON.

2. Drücken Sie die Modus-Umschaltaste und wechseln Sie in den 2- oder 3-Modus, das weiße Licht blinkt langsam. Halten Sie die Modus-Umschaltaste unten 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht schnell blinkt, dann wechseln die Maus in den Bluetooth-Pairing-Modus.



3. Schalten Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät ein, suchen oder wählen Sie „ProtoArc EM04“ und starten Sie die Bluetooth-Kopplung, bis die Verbindung hergestellt ist.

Ladeanleitung

1. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Ladeanzeige rot, bis sie ausgeschaltet wird.

2. Stecken Sie das Typ-C-Ladekabel zum Laden in den Computer. Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs an.

3. Die Ladezeit beträgt etwa 1 bis 1,5 Stunden und die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.



Wie den Verbindungsmodus zu wechseln

Nachdem der BT1-, BT2- und 2.4G USB-Modus verbunden drücken Sie die Moduswechselaste an der Unterseite der 1 um zwischen mehreren Geräten zu wechseln.

