




Cyklistický počítač Cycplus M1



Loka l i z a c j a GPS - návod k obsluze

Pro příjem satelitních signálů se ujistěte, že zařízení používáte na otevřeném prostranství a bez překážek.

- 1 Stiskněte [levé tlačítko] pro zapnutí.
- 2 Získání signálu GPS po spuštění trvá několik minut.
→ naznačuje, že zařízení je připraveno.
- 3 Stiskněte [levé tlačítko ►] znovu pro spuštění záznamu.
→ se objeví po spuštění záznamu.
- 4 Stiskněte a podržte [střední tlačítko] abyste uložili záznamová data.
→ zmizí po uložení dat.
- 5 Stiskněte a podržte [levé tlačítko], abyste zapnuli.

Úvod

NAZWA: Cyklistický počítač

MODEL: M1

VELIKOST OBRAZOVKY: 2,9 palcový LCD

VELIKOST PRODUKTU: 90*53*20 mm

HMOTNOST: 77,5 g

BATERIE : 1200 mAh 3,7 V KAPACITA PA-

MĚTI : 150 hodin PRACOVNÍ DOBA : 30-3

5 hodin REŽIM NABÍJENÍ : Typ-C DOBA

NABÍJENÍ : Téměř 3,5 hodiny SPOJENÍ S

APLIKACÍ : Bluetooth 5.0 PŘIPOJENÍ PERI-

FERIÍ : ANT+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ :



Snímač rychlosti, snímač kadence, snímač
srdečního tepu, výkonový měřič.

O ODOLNOST : IPX6 (odolný proti dešti, nepono-
řitelný)





- Přejít na další stránku
Stiskněte pravé tlačítko
- Vstup/výstup z nastavení
Podržte stisknuté pravé tlačítko
- Počítání okruhů
Stiskněte střední tlačítko
- Uložit záznam
Podržte tlačítko střední
- Zapnutí
Spustit/zastavit záznam
Stiskněte levé tlačítko
- Vypnutí
Podržte stisknuté levé tlačítko

NYNÍ Běže dle



AVG Průměrné údaje

MAX Maximální údaje



Nastavení

Stiskněte a podržte [pravé tlačítko], abyste se dostali do nastavení.

Stiskněte [pravé tlačítko], abyste přepnuli 8 nastavení.



Stiskněte a podržte [pravé tlačítko], abyste se po dokončení nastavení vrátili na hlavní stránku.

Polázenie czujniků Ant+



Stiskněte levé tlačítko pro spuštění vyhledávání ANT senzoru.



Data se zobrazí po připojení senzoru.

blikající znaky nepřipojeného senzoru.



Po 10 sekundách se vrátíte na hlavní stránku.



Odpojení senzorů: Přejděte na stranu C9 a pak stiskněte levé tlačítko pro odpojení všech párových senzorů.

Nastavení oběru kola

Podívejte se na graf (P29)



Stiskněte levé tlačítko, pro zahájení nastavení.



Stiskněte pravé tlačítko, pro úpravu znaku.



Stiskněte středové tlačítko, pro přepnutí nastavované cify.



Stiskněte levé tlačítko, pro ukončení nastavení.

Nastavení časového pásma



Stiskněte levé tlačítko, pro zahájení nastavení.



Stiskněte pravé tlačítko pro změnu časového pásma.



Stiskněte levé tlačítko, pro ukončení nastavení.

Nastavení rychlostní jednotky



Stiskněte levé tlačítko, pro zahájení nastavení.



Stiskněte pravé tlačítko pro přepínání mezi KMH a MPH.



Stiskněte levé tlačítko, pro ukončení nastavení.

Nastavení teplotní jednotky



Stiskněte levé tlačítko, pro zahájení nastavení.



Stiskněte pravé tlačítko pro přepnutí mezi °C a °F.



Stiskněte levé tlačítko pro ukončení nastavování.

Přizpůsobení nastavení fábricas



Stiskněte levé tlačítko, pro zahájení nastavení.



Podržením středního tlačítka se obnoví tovární nastavení a vypne se počítač.

Nastavení odometru



všechna čísla
blikají

Stiskněte levé tlačítko,
pro zahájení nastavení.



nastavená cifra bliká

Stiskněte pravé tlačítko,
pro úpravu čísla.



nastavená cifra bliká

Stiskněte střední
tlačítko pro přepnutí
upravovaného čísla.



všechny
cifry blikají

Stiskněte levé tlačítko pro
ukončení úpravy.

Połączenie z aplikacją XOSS



Naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci z obchodu Google Play nebo APP Store, zaregistrujte se pomocí e-mailu. Poté zapnete Bluetooth.



Połączenie z M1

Otevřete "XOSS", vyberte CYCLPLUS M1. Poté klikněte na připojit.



Spojtesesnačtením Strava / Training Peaks

Najděte Strava / Training Peaks ve svých osobních souborech a klikněte na Připojit. Přihlaste se k účtu Strava / Training Peaks pomocí svého uživatelského jména a hesla (přihlášení pomocí účtu Google a Facebook není podporováno).



Aktualizace dat a kontrola analýzy

Klikněte na Synchronizovat, záznam bude synchronizován s aplikací. Pokud je aplikace Strava připojena, data budou automaticky synchronizována s aplikací Strava.

Vyberte aktivitu na cvičební stránce pro zobrazení dat o jízdě na kole.



Upozornění

1. **Zaznamenávání dat:** Podržetím levého tlačítka se zařízení zapne a stisknutím levého tlačítka se zahájí zaznamenávání dat. Nezapomeňte podržet středové tlačítko pro uložení dat po ukončení jízdy.
2. **Paměť:** Po vyčerpání paměti počítač přepíše předchozí záznamy v chronologickém pořadí.
3. **Podsívání:** Po nastavení časového pásma se podsívání automaticky zapíná každou noc v časech 18:00-9:00. Displej se rozsvítí po stisknutí libovolného tlačítka a vypne se po 10 sekundách.

Obsahbalení



Cyklopočítač GPS



Držák pro počítač



Gumový podložka



Návod k obsluze



Gumyx 3




Kabel pro
nabíjení typu C

Informace o instalaci

1 CYCPLUS Z1/Z2

montáž
počítače
na kolo (nutno
koupit zvlášť).



2 Použijte držák na počítač Připevněte držák po- mocí gumy.



Informace o výrobci

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Graf obvodu pneumatiky

Prosíme o použití této tabulky pouze pro informační účely. Velikost pneumatiky je uvedena na boku pneumatiky. Obvod pneumatiky se může lišit v závislosti na tlaku v pneumatice.

ETRTO	Velikost	L(mm)	Celý
47-203	12x1.75	935	
54-203	12x1.95	940	12
40-254	14x1.50	1020	14
47-254	14x1.75	1055	
40-305	16x1.50	1185	
47-305	16x1.75	1195	16
54-305	16x2.00	1245	
28-349	16x1-1/8	1290	
37-349	16x1-3/8	1300	
32-369	17x1-1/4(369)	1340	
40-355	18x1.50	1340	
47-355	18x1.75	1350	18
32-406	20x1.25	1450	
35-406	20x1.35	1460	
40-406	20x1.50	1490	
47-406	20x1.75	1515	
50-406	20x1.95	1565	
28-451	20x1-1/8	1545	
37-451	20x1-3/8	1615	20
37-501	22x1-3/8	1770	22
40-501	22x1-1/2	1785	
47-507	24x1.75	1890	24
50-507	24x2.00	1925	
54-507	24x2.125	1965	
25-520	24x1(520)	1753	
	24x3/4 Tubular	1785	
28-540	24x1-1/8	1795	
32-540	24x1-1/4	1905	
25-559	26x1(559)	1913	
32-559	26x1.25	1950	
37-559	26x1.40	2005	
40-559	26x1.50	2010	
47-559	26x1.75	2023	
50-559	26x1.95	2050	
54-559	26x2.10	2068	
57-559	26x2.125	2070	
58-559	26x2.35	2083	
75-559	26x3.00	2170	

ETRTO	Velikost	L(mm)	Celý
28-590	26x1-1/8	1970	
37-590	26x1-3/8	2068	
37-584	26x1-1/2	2100	26
	650C Tubular 26x7/8	1920	
20-571	650x20C	1938	
23-571	650x23C	1944	
25-571	650x25C 26x1(571)	1952	
40-590	650x38A	2125	
40-584	650x38B	2105	
25-630	27x1(630)	2145	
28-630	27x1-1/8	2155	27
32-630	27x1-1/4	2161	
37-630	27x1-3/8	2169	
40-584	27.5x1.50	2079	
50-584	27.5x1.95	2090	
54-584	27.5x2.1	2148	27.5
57-584	27.5x2.25	2182	
18-622	700x18C	2070	
19-622	700x19C	2080	
20-622	700x20C	2086	
23-622	700x23C	2096	
25-622	700x25C	2105	
28-622	700x28C	2136	
30-622	700x30C	2146	
32-622	700x32C	2155	
	700C Tubular	2130	700C
35-622	700x35C	2168	
38-622	700x38C	2180	
40-622	700x40C	2200	
42-622	700x42C	2224	
44-622	700x44C	2235	
45-622	700x45C	2242	
47-622	700x47C	2268	
54-622	29x2.1	2288	29
56-622	29x2.2	2298	
60-622	29x2.3	2326	

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

[Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.]

tímto prohlašuje, že typ radiotechnického zařízení

[Cyklopočítač Cycplus M1] je ve shodě s směnicí

2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici

na následující internetové adrese:

<https://files.innpro.pl/Cycplus>

Adresa výrobce: Jednotka 2, Budova 2, č. 88, Tianchen Road,
Chengdu, Sichuan, CN, PSČ: 611730

Rádiový frekvenční rozsah: 2400MHz-2483.5MHz

Maximální výkon rádiového frekvenčního rozsahu: 0 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

CYCPLUS



Vyrobena v Číně