

## IT TERMOMETRO CLINICO FLEX NIGHT PLUS



ISTRUZIONI PER L'USO

Le istruzioni seguenti riportano le avvertenze e le modalità d'uso e conservare per futuri riferimenti.



**AVVERTENZE**

Il termometro è disegnato per la misurazione della temperatura corporea. Non lasciare mai solo i bambini o le persone con ridotta capacità cognitiva, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccole parti (batterie ecc.) che possono essere ingerite. Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza con i giocattoli, i bambini devono avere sotto supervisione di un adulto durante la misurazione della temperatura la pista della sonda di misurazione deve periferie vicine qualsiasi venire in prossimità degli occhi. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. Non usare il termometro in caso di un'acqua calda o di un calore intenso. Non utilizzare il termometro per misurare la temperatura ambiente. Non provare ad aguzzare il termometro. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura considerare il medico. Dopo l'uso riporre il termometro in un luogo fresco ed asciutto e di riparo dalla temperatura. Il termometro dopo la prima utilizzo e' utile successivo, deve essere conservato in un luogo fresco e secco. Non utilizzare il termometro in condizioni di trasporto ed immagazzinaggio. Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accorta rilevazione della temperatura. Evitare di bere bevande calde o fredde, o svolgere attività fisica, di fare un bagno o una doccia e di fumare 15 minuti anteriormente alla misurazione. Non utilizzare il termometro per la lettura di orario, uso acclimatato con le debite precauzioni. Non necessita calibrare. Per assicurare di misurare in modo corretto la temperatura seguire le seguenti istruzioni:

**DATI D'USO:**

1. Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF.  
2. Sul viso appariranno in ordine i seguenti: "Ultima misura" (ad es. 36,0°C/M:98,7°F) + "LoC/Lot" con l'ampiegante a indicare l'avvio della misurazione.

3. Posizionare il termometro:

a. Usare l'elbow (10-sec) inserire la punta della sonda nella parte inferiore della bocca, sotto la lingua e chiudere la bocca.

b. Usare l'elbow (10-sec) inserire la punta della sonda nel retto per alcuni minuti (non più di 15 min). Se durante tale operazione si rileva resistenza immediatamente. Per misurare la temperatura al retto per via rettale, stendere un piano rigido su un tavolo e spostare la sonda verso il centro del tavolo. Non utilizzare il termometro per la lettura della misurazione. Ricordare che la temperatura corpora interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C).

4. Segnare acustico avverte dell'avvenuta rilevazione. Il display si illumina per qualche secondo, quindi si spegne. Il display si illuminerà nuovamente quando si rileverà un'altra misurazione.

5. Dopo l'uso, pulire il termometro premendo il pulsante (se viene dimenticato accese) e spogliarsi da solo circa 10 minuti. Si consiglia di pulire il termometro ha problema di funzionamento rivolgersi al Servizio Clienti.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**  
In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:  
-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;  
-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;  
-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della scala impostata.

**PRECAUZIONI IN CASO DI AVARIA**

In caso di un problema o di un errore, attendere un po' e poi consigli la sua rettale ed ore. Se fosse necessario effettuare una misurazione acciatale prendete queste precauzioni per permettere alla temperatura di stabilizzarsi:

-assicurarsi che l'ascia sia acciatale;

-collocare la punta della sonda e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;

-procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo Modalità d'uso".



**SELEZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA**

Per passare alla Modalità silenziosa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di selezione della Modalità silenziosa.

Premere il pulsante per attivare la Modalità silenziosa (On/Off). Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di Modalità silenziosa impostata.

**SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F**

Il termometro è provvisto di un pulsante per la selezione della scala. Premere il pulsante ON/OFF per circa 2 secondi dopodiché qui si avrà accesso al menu di cambio della scala.

Premere il pulsante per selezionare la funzione °C. Riaccia il pulsante. Premerne il pulsante per selezionare la funzione °F. Riaccia il pulsante. Il termometro si spegnerà automaticamente e salverà la configurazione di scelta della

Gebukt moet schijn of gevoeldeën van benzien; deze kunnen het omhulsel van de thermometer beschadigen.

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Temperatuurmeter 32°C, 0,007° -42°C (0,97°) - Nauwkeurigheid ±1°C (0,07°) 35,5°C (0,97°) -42°C (1,07°) ±0,2°C (0,4°F) +35,5°C >42°C - Werktemp. batterij CR2032 2,0VDC of equivalentie batterij - Metingstijd 10 seconden - Tijd voor temperatuurlees - Gebruikstemperatuur: -40° C - 40°C (50°F - 104°F), voldoende 15% - 95%RH niet condensend - 700-1060hPa - Verwachte levensduur is 3 jaar van 10.000 metingen

LOT	Partijnummer	REF	Productcode
	D e sonde is een toegestaan onderdeel type BF		Fabrikant

#### VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

	Temperatuur -20°C / 55°C (-40°F / 131,0°F)		Vochtigheid 15% - 95% Relatieve luchtvochtigheid niet condensend
--	--	--	--

P 12 beschrijft tegen het indringen van vaste voorwerpen en vloeistoffen (vallende druppels, hellingen).

**Fabricage:**

De fabrikage van het product kan gevonden worden in de codeering van de partij: 104-AMM-XXXXX (waar XXXX = nummer kolom). De codeering van de partij kan gevonden worden in de batterij CR2032 2,0VDC of equivalentie batterij.

Conform de norm ISO 8001-2-56 Elektromagnetische toestellen - Deel 2-56: Rijzendeisen voor basiseisen en essentiële prestaties van medisch thermometer voor lichaamstemperatuur.

**ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT:**

De elektronische componenten behoeven speciale voorzorgsmaatregelen inzake elektromagnetische compatibiliteit en moeten worden geïnstalleerd en in bediening genomen volgens de meegeleverde informatie inzake elektromagnetische compatibiliteit. Interferentie van radiogedrukte elektronische apparatuur (EMC/R) met de thermometer kunnen bewerkelijk zijn met de batterijen die gebruikt worden. De THERMOMETER LEXAKS FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 moet uiteraard niet in de nabijheid van andere elektronische apparatuur worden geplaatst met de radiogedrukte frequentie van 10 Volt per meter, maar de prestaties van het apparaat worden niet permanent negatief beïnvloed. De thermometer op een afstand van tenminste 1 m van de andere gedrukte apparatuur moet interne te voorkomen.

**DE MEDISCHE THERMOMETER BEMERKING FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000**

werden ontworpen om gebruik te worden in een elektromagnetische omgeving met de meegeleverde informatie inzake elektromagnetische compatibiliteit. Interferentie van radiogedrukte elektronische apparatuur (EMC/R) met de thermometer kunnen bewerkelijk zijn met de batterijen die gebruikt worden. De THERMOMETER LEXAKS FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 moet uiteraard niet in de nabijheid van andere elektronische apparatuur worden geplaatst met de radiogedrukte frequentie van 10 Volt per meter, maar de prestaties van het apparaat worden niet permanent negatief beïnvloed. De thermometer op een afstand van tenminste 1 m van de andere gedrukte apparatuur moet interne te voorkomen.

**Declaración de la fabricante y requisitos - elektromagnética emisiones**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Gelende en gestraalde EMISIES in radiofre- quentie \*

Niet van toepassing

Hamonische vervorming en spanningsfus- tuaties/flicker (flukering)

Niet van toepassing

a) Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Er wordt niet gehouden met de meest beperkende aanvaardbare gezondheidszaken van groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische emissies**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de werking van de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 neem contact op met Artisan S.p.A. zie de con- tactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden de draadloze thermostaat met radiofrequente (przyjaznimej) 1,0 m of telefoon kompatibele of luidspreker van de schakel (minimaal 1,0 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-heraparatuur om mogelijke interferentie te beperken.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immunitets-test werd rekening gehouden met de meest beperkende frequenties en amplitude van de signalen van de kopen van land of zelf van staat tot staan werden. Het product dat volgens de gebruiksrichtlijnen wordt gebruikt en onderhoudt een onbegrensd aantal mensen kan groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische immunité - houder omhulsel**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 neem contact op met Artisan S.p.A. zie de con- tactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden de draadloze thermostaat met radiofrequente (przyjaznimej) 1,0 m of telefoon kompatibele of luidspreker van de schakel (minimaal 1,0 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-heraparatuur om mogelijke interferentie te beperken.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immunitets-test werd rekening gehouden met de meest beperkende frequenties en amplitude van de signalen van de kopen van land of zelf van staat tot staan werden. Het product dat volgens de gebruiksrichtlijnen wordt gebruikt en onderhoudt een onbegrensd aantal mensen kan groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische immunité - houder omhulsel**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 neem contact op met Artisan S.p.A. zie de con- tactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden de draadloze thermostaat met radiofrequente (przyjaznimej) 1,0 m of telefoon kompatibele of luidspreker van de schakel (minimaal 1,0 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-heraparatuur om mogelijke interferentie te beperken.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immunitets-test werd rekening gehouden met de meest beperkende frequenties en amplitude van de signalen van de kopen van land of zelf van staat tot staan werden. Het product dat volgens de gebruiksrichtlijnen wordt gebruikt en onderhoudt een onbegrensd aantal mensen kan groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische immunité - houder omhulsel**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 neem contact op met Artisan S.p.A. zie de con- tactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden de draadloze thermostaat met radiofrequente (przyjaznimej) 1,0 m of telefoon kompatibele of luidspreker van de schakel (minimaal 1,0 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-heraparatuur om mogelijke interferentie te beperken.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immunitets-test werd rekening gehouden met de meest beperkende frequenties en amplitude van de signalen van de kopen van land of zelf van staat tot staan werden. Het product dat volgens de gebruiksrichtlijnen wordt gebruikt en onderhoudt een onbegrensd aantal mensen kan groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische immunité - houder omhulsel**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF** 00009812000000 neem contact op met Artisan S.p.A. zie de con- tactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden de draadloze thermostaat met radiofrequente (przyjaznimej) 1,0 m of telefoon kompatibele of luidspreker van de schakel (minimaal 1,0 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-heraparatuur om mogelijke interferentie te beperken.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan alleen gebruikt worden in de verpleeghuizen en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling van diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immunitets-test werd rekening gehouden met de meest beperkende frequenties en amplitude van de signalen van de kopen van land of zelf van staat tot staan werden. Het product dat volgens de gebruiksrichtlijnen wordt gebruikt en onderhoudt een onbegrensd aantal mensen kan groep 1 Klasse B (CSPR 1) en deze werden ook toegepast.

**Verklaring van de fabrikant en richtlijnen - elektromagnetische immunité - houder omhulsel**

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

Fenomeen Professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg \*

Niveau van immuniteits-test

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELETROSTATISCHE

IEC 61000-4-2 Contact ± 8 kV, 2 kV, 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

Gestraalde elektro- magnetische golven met radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 \* 10 V/m \* 80MHz -27 GHz 80% AM en 1 kHz

Velden in de buit van draadloze communicatiethermostaten in radiofre- quentie

IEC 61000-4-3 CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de draadloze thermostaat met radiofrequente (zenders) en de MEDISCHE THER- MOMETR FLEX NIGHT PLUS **REF**