




Koble til skyvelæret

Työntömitan yhdistäminen


A tolómérő csatlakoztatása



Bruk det medfølgende verktøyet til å åpne batterirommet og sette inn et batteri.

Avaa paristolokero mukana toimitetulla pariston asennustyökalulla ja aseta paristo paikalleen.


A mellékelt szerszámmal nyisd ki az elemtartót, és helyezd be az elemet.



Slå på skyvelæret mens du er i nærheten av Shaper Origin eller datamaskinen.

Kytke työntömitta päälle seisoessasi Shaper Originin tai tietokoneesi lähellä.

Kapcsold be a Shaper Origin vagy a számítógép közelében elhelyezkedő tolómérőt.



Trykk og hold den øverste knappen i fire sekunder til du ser et blinkende ikon på skjermen.

Pidä yläpainiketta painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes näet vilkkuvan kuvakkeen näytöllä.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a felső gombot 4 másodpercig, amíg a képernyőn villogó ikon nem jelenik meg.



Koble til Shaper Origin

P 06 - 09

Yhdistä Shaper Originiin

Csatlakoztasd a Shaper Originhoz



Koble til datamaskinen

P 10 - 11

Yhdistä tietokoneeseen

Csatlakoztasd a számítógéphez



Hjelp til tilkobling


Ohjeita yhdistämiseen

Segítség a csatlakoztatáshoz

[shapertools.com/](https://shapertools.com/calipers-help)

[calipers-help](https://shapertools.com/calipers-help)

SHAPER | ORIGIN




Håndholdt CNC-fresing. Arbeid med uovertruffen nøyaktighet, fleksibilitet og effektivitet.

Käsin ohjattava tarkkuusjyrsintä. Työskentele ylivertaisen tarkasti, joustavasti ja tehokkaasti.

Kézi vezérlésű CNC-marás. Végezd munkád rendkívüli precizitással, rugalmassággal és hatékonysággal.




shapertools.com/origin



Slå på Origin og se til at den kører den siste systemopdateringen.

Kytke Origin päälle ja varmista, että siinä on uusin järjestelmäpäivitys.


Kapcsold be az Origint, és győződj meg róla, hogy a legújabb rendszerverzió fut-e rajta.



Gå til innstillingene for Origins og klikk på Tilkoblede verktøy.

Siirry Originin Asetukset-valikkoon ja napsauta luettelon kohtaa Yhdistetyt työkalut.

Menj az Origin Beállítások menüjébe, és kattints a listában a Csatlakoztatott eszközök menüpontra.




Koble skyvelæret til Origin når du blir bedt om det.

Kun ohjelma kehottaa, yhdistä työntömitta Originiin.

Csatlakoztasd a tolómérőt az Originhoz az erre való felszólítás esetén.




**Koble til datamaskinen
Yhdistä tietokoneeseen
Csatlakoztasd a számítógéphez**



Slå på Bluetooth®. Vent til Shaper skyvelære vises på listen over oppdagede enheter, og klikk på koble til.

Kytke Bluetooth® päälle. Odota, kunnes Shaper-työntömitta näkyy tunnistettujen laitteiden luettelossa, ja napsauta kohtaa Yhdistä.

Kapcsold be a Bluetooth®-t. Várj, míg a Shaper tolómérő megjelenik a felismert készülékek listájában és kattints a csatlakoztatásra.



- 1** Trykk for å slå på,
Trykk for å stille målingen på null,
Trykk og hold (3 sek) for å slå av

Paina kytkeäksesi päälle,
Paina nollataksesi mittauksen,
Paina pitkään (3 sek.) kytkeäksesi pois päältä

Nyomd meg a bekapcsoláshoz,
Nyomd meg a mérés nullára állításához,
Nyomd meg és tartsd nyomva
(3 másodpercig) a kikapcsoláshoz

- 2** Trykk for å endre enhetsvisningsformat
Paina vaihtaaksesi yksikön näyttömuotoa
Nyomd meg az egységmegjelenítés
formátumának megváltoztatásához
- 3** Trykk og hold (4 sek) for å koble til enheten,
Trykk for å sende målingen til enheten,
Trykk og hold (4 sek) for å koble fra enheten,

Pidä (4 sek.) painettuna muodostaaksesi
yhteyden laitteeseen,


Paina lähettääksesi mittaustuloksen
laitteeseen

Pidä (4 sek.) painettuna katkaistaksesi
yhteyden laitteeseen

Nyomd meg és tartsd lenyomva
(4 másodpercig) a készülékkel való
csatlakoztatáshoz,

Nyomd meg a mérés készülékre való
küldéséhez,

Nyomd meg és tartsd lenyomva
(4 másodpercig) a készülékről való
leválasztáshoz



Intet ikon: Bluetooth av

Ei kuvaketta: Bluetooth pois päältä

Nincs ikon: A Bluetooth ki van kapcsolva



Blinkende ikon: Klar for tilkobling

Vilkkuva kuvake: Valmis yhdistämiseen


Villogó ikon: Készen áll a csatlakozásra



Fast lysende ikon: Koblet til enheten

Jatkuvasti näkyvä kuvake: Yhteydessä laitteeseen

Állandóan világító ikon: Csatlakoztatva van a készülékhez



Bruk oppbevaringsrommet under dybdeanlegget til å oppbevare batteriverktøy og reservebatteri.

Käytä syvyysrajoittimen alla olevaa säilytyslokeroa pariston asennustyökalun ja varapariston säilyttämiseen.

Használd a mélységütköző alatt található tárolórekeszt az akkumulátoros szerszám és a tartalék akkumulátor tárolására.



S H Δ P E R