

材质要求：PET或其它环保材料，覆哑光或哑光细磨砂膜，使用3M背胶

颜色要求：

黑色

PANTONE BLAC

白色

White

尺寸要求：mm

SKU1: 50*50mm

VEVOR®

Technical Support and E-Warranty Certificate

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

www.vevor.com/support

Weather Station

• Model: YT6077 Distance: 100m

• Transmission frequency: 433MHZ

• Weather station primary AC-AC power: 5.0VAC, 150mA, AC-AC adaptor (included)

• Battery Backup: 3 x AAA, LR3 batteries

• Sensor: 2 x AAA, LR3 batteries

Note: Temperature below -20°C require Lithium batteries in the outdoor sensor

Address: Shuangchenglu 803nong11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Main.

Made In China

CE

UK

CA

SKU2: 65*30mm

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Weather Station Model: YT60231

• Weather station primary AC-AC power: 5.0VAC, 150mA, AC-AC adaptor (included)

• Protection level of outdoor unit: PX6

• Operating temperature range(ta): 0℃→+50℃

Please scan the QR code or visit https://youtu.be/g1Cu1E-q-1s to see a video on how to use it.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Main.

Made In China

CE

UK

CA

SKU3: 65*30mm

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Weather Station Model: YT60234

• Weather station primary power: DC5.0V, 1000mA 5W(Via adapter)

• Protection level of outdoor unit: PX6

• Operating temperature range(ta): 0℃→+50℃

Please scan the QR code or visit https://youtu.be/bwVqyT1pcjw

Address: Shuangchenglu 803nong11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Main.

Made In China

CE

UK

CA

SKU4: 60*50mm

VEVOR®

Technical Support and E-Warranty Certificate

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

www.vevor.com/support

Weather Station Model: YT60233

• Weather station primary power: DC5.0V, 1000mA Max.5W(Via adapter)

• Protection level of outdoor unit: PX6

• Operating temperature range(ta): 0℃→+50℃

Please scan the QR code or visit https://youtu.be/JYr4Be0mEKo to see a video on how to use it.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Main.

Made In China

CE


UK

CA

SN码贴纸参考40*10mm
厂家也可自定大小，合适就可以

S/N: XXXXXX XXXX X XXXX

参考位置：



贴纸类技术要求：

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 贴纸分层粘附性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试：
 - ①.进行-20℃低温测试3小时
 - ②.在常温20±2℃，70±3%湿度环境下放置1小时
 - ③.在高温80±2℃环境下放置3小时
 - ④.在常温20±2℃，70±3%湿度环境下放置1小时
 - ⑤.在温度50±1℃，98±2%湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)
接着4位：供应商方ID码（ERP系统）
后1+4位：供应商方生产流水
1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）
4位: 根据订单数（0001-9999）
字号最低不能小于6pt

**注：请提前安排打样，整机实物拍照发微信项目群里，
司顺工设 和 工程师 确认后，才能批量生产！请贵厂配合谢谢！**

打标工艺: (丝印、镭雕、吊牌、水晶标、铝标、热转印)

尺寸要求: mm

颜色要求:



VEVOR 司顺橙色
C0 M77 Y90 K0
R248 G93 B24
PANTONE Orange 021C




黑色
PANTONE BLAC



白色
White

产品丝印位置1:1标注图:



产品实物图(参考图) :



商标丝印工艺需知:

丝印技术要求:

- 1、外观表面无明显脏污、落底、漏印、模糊/断线、丝印厚薄不均匀、错位、刮伤等不良现象。
- 2、印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致，文字不允许有锯齿现象。
- 3、附着力测试：先用纯棉布蘸无水酒精(浓度99.5%)对印刷部位脱脂，等其干燥后将3M600胶带粘在印刷区域，并使用铅笔橡皮擦擦拭接触部位以加强胶带与待测区之接触面积，静置(90±30)s后;用手抓住胶带的一端，在垂直方向迅速扯下胶带，同一位置测试5次，当印刷无可视性脱落时为合格。
- 4、耐醇性测试：用纯棉布蘸满无水酒精(浓度>99.5%)，包在专用的500g砝码头上(包上棉布后测试头的面积约为1cm²)，以40~60次/分钟的速度.20 mm左右的行程,在样本表面来回擦拭50个循环。结果判定:允许字体有轻微的磨损及退色，但要求字体内容仍完整目清晰可认。
- 5、耐磨性测试：用专用的日本砂质橡皮(橡皮型号:LER902K)，施加500g的载荷，以40次/分钟~60次/分钟的速度，以20mm左右的行程，在样本表面来回磨擦50个循环。结果判定:允许字体有轻微的磨损及退色，但要求字体内容仍完整且清晰可认。
- 6.必须符合ROHS环保要求

镭射技术要求:

- 1、外观表面无明显脏污、落底、漏雕、模糊/断线、披锋、气泡、刮伤、雕穿等不良现象。
- 2、印刷内容、字体、图案、位置要求与样品一致，文字大小统一，文字不允许有锯齿，字体腐蚀现象。
- 3、耐醇性测试：用纯棉布蘸满无水酒精(浓度>99.5%)，包在专用的500g砝码头上(包上棉布后测试头的面积约为1cm²)，以40~60次/分钟的速度.20 mm左右的行程,在样本表面来回擦拭50个循环。结果判定:油漆层不变色，不落底材为合格

丝印油墨参照表（仅供参考，具体根据油墨师傅调配执行）		丝印厂家自检	自检方式
纸张	油性油墨、水性油墨、高光型油墨、半亮光型油墨、蒸发干燥型油墨、自然干燥型油墨、涂料纸型油墨、塑料合成纸型油墨、板纸纸蜡型油墨。	1.异物：丝印后，涂膜附着灰尘或点状、丝状异物。	1.工具及材料：3M-600胶纸、棉球、乙醇、测力计、软橡皮、棉签等。 2.丝印抗磨擦力测试：用3M-600胶纸贴于丝印面，手持胶纸一端与被测面成45度角方向迅速拉离，同一位置重复3~4次。检查被测面丝印完好则通过，丝印脱落则拒收。同时，用95%乙醇棉球用力5~6N来回擦3次，不掉色、没有颜色深度变化则为通过。 3.丝印耐磨擦试验：将被测件固定在测力计上，用软橡皮对丝印部位来回擦试，测力计力度在(5±1N)，一个来回计一次，测试950~1000次。确认测试后的丝印部位亮度，颜色深度不能有变化，丝印不能有残缺，此为合格。 4.用棉签蘸取95%的乙醇溶液擦拭被测表面3~5次，风干后观察测试面丝印，被测表面应无光泽变化，无沾手或被溶解现象。若有，即为严重缺点
塑料	聚氨酯用油墨、苯乙稀用油墨、聚乙稀用油墨、丙烯酸用油墨、聚丙烯、醋酸、赛璐珞、聚酰胺用油墨。	2.露底：由于丝印位置丝印太薄露底色。	
织物	水性油墨、油性油墨、乳液型油墨等	3.漏印：要求丝印位置未丝印到。	
木材	水性墨、油性墨	4.模糊、断线：丝印不良致丝印线条和图案粗细不均，模糊不清，字线局部不相连。	
金属	铝、铁、铜、不锈钢等不同金属专用油墨，包括蒸发干燥型、氧化聚合型、二液反应型油墨等。	5.丝印厚薄不均匀：由于丝印操作不当，造成点线或图案的丝印层厚薄不均。	
皮革	皮革用油墨	6.错位：由于丝印位置不准，丝印位偏移。	
电路板	导电性油墨、耐腐蚀性油墨、耐电镀及耐氟和耐碱性油墨	7.附着力差：丝印涂层附着力不够，用3M-810胶纸可粘掉。	
陶瓷/玻璃	陶瓷玻璃器皿用油墨	8.针孔：涂膜表面能看见针眼状小孔。	
		9.擦伤、划痕：丝印后保护不善造成。	
		10.杂色、污渍：非丝印颜色附着在丝印面上。	
		11.色差：和标准色板相比颜色有偏差。	

注：请提前安排打样，整机实物拍照发微信项目群里，司顺工设 确认后，才能批量生产！请贵厂配合谢谢！