

FILE TYPE	PKG ☐	IM ☒	RL ☐	PDQ ☐	TRAY ☐	
ALL ARTWORK, DESIGN & CREATIVE ARE PROPERTY OF: STAR Elite 1175 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ MONTREAL (QUÉBEC) CANADA H3B 3X9 1 800 890 4076	DOCKET: SE3-16870 DATE: Jan 17, 2022 ITEM/SKU#: 11563 DESCRIPTION: Travel Iron CUSTOMER/RETAILER: Meijer DESIGNER: LC		COLOURS			DIMENSION HEIGHT: 17 cm WIDTH: 22 cm
			DIELINE	PROCESS COLOR	PANTONE COLOR	
				BLACK		
PKG FINISHING 彩盒表面处理						PHOTOS
Varnish (oil, gloss by default) 上光油 ☐ Aqueous Coating 上水油 ☒ Spot-UV ☐ PP Lamination 覆膜 ☐ Other (See notes) ☐ High Res Photo ☒						
ARTWORK IS THE PROPERTY OF L'IMAGE HOME PRODUCTS INC. Printers changing Pantone spot colors to CMYK do so at their own risk and expense. Print artwork at 100% from PDF supplied, unless otherwise specified. Proofs/samples must be sent for approval before mass printing. DO NOT CHANGE ARTWORK IN ANY WAY.						BEFORE MASS PRODUCTION: ELECTRONIC PDF ARTWORK PROOF MUST BE SENT TO L'IMAGE HOME PRODUCTS GRAPHICS DEPT FOR APPROVAL.
NOTE:						

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using an iron, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Only use an iron for its intended use.
- To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- Always turn the iron OFF before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
- Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
- Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
- Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped, damaged or is leaking. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect assembly might result in a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
- Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there might be hot water in the reservoir.
- To avoid a circuit overload, do not operate an iron on the same circuit with another high wattage appliance.
- If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug electric iron before filling the water reservoir.
- Do not open water reservoir during use.
- Always use and rest appliance on a heat resistant, dry, stable, level surface.
- To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding and facing it away from the body and operating steam button.
- When filling the water reservoir, do not allow water to drip onto the floor.
- To avoid personal injury and damage to the appliance, only add water to the water reservoir. Never add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemical additives.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or void your warranty.
- Use caution while operating the appliance due to the emission of steam.
- For models with retractable cords: Always hold plug while retracting the cord.


SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

MODELS WITH POLARIZED PLUGS:
North American models with polarized plugs:



This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

FEATURES



DRY IRONING

- Ensure Steam Lever is turned to the ☼ (Dry) setting.
 - Plug the cord into a 120-Volt AC outlet.
 - Turn Temperature Setting Dial to select the desired temperature setting. Allow iron to heat until the light turns off, indicating that the iron has reached the desired temperature. While iron is heating, make sure it is sitting on a stable, protected surface.
- NOTE: While Steam Lever is turned to the ☼ (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM® features, as long as the Temperature Setting Dial is set to higher than 'min'. **IMPORTANT:** Water reservoir must be at least ¼ full of water.

FILLING WATER RESERVOIR (use tap water)

- Turn Steam Lever to ☼ (Dry) and Fabric Select Dial to Off. Unplug.
 - Lift the Water Fill Hole Cover. Use the easy-pour measuring cup to fill the water reservoir with tap water through the water fill hole. Do not fill water reservoir beyond maximum fill line.
 - Close the Water Fill Hole Cover completely after filling.
- WARNING:** To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

STEAM IRONING

- Follow the instructions for "Filling the Water Reservoir".
- Fill Water Reservoir and plug the cord into a 120-Volt AC outlet.
- Turn the steam lever to the ☼ (Dry) setting. **IMPORTANT:** Only use Steam setting and/or Shot of Steam® feature with "Temperature Setting Dial is set to higher than 'min'".

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE/SOLUTION
Iron is not heating	- Ensure the iron is on and the light below fabric setting is illuminated. - Verify unit is plugged in. - Adjust fabric selection to the correct setting for your garments.
Iron will not steam	Ensure water tank level is at least ¼ full. - Ensure steam lever is switched on. - Press Shot of Steam® button several times to prime.
Iron is leaking	- Only fill with water to the MAX level. - Allow to heat for at least 2 minutes before use, and wait until the indicator light is off. - Shot of Steam® has been pressed too frequently. Only use Shot of Steam® in 3 second intervals or less. - Empty water tank after each use and turn steam lever off.
Iron leaves spots/flakes on clothing	Empty water tank completely after each use. - Clean soleplate when cool with a wet, damp cloth. - Ensure water cup used to fill the iron is clean.
Wrinkles are not sufficiently removed	- Check that the iron is set to the correct temperature setting. - Use Shot of Steam® features to help remove stubborn wrinkles.
Fabrics are getting an unwanted "shine"	Use an ironing cloth or a 100% white cotton fabric and place it between the garment being ironed and the iron to prevent "shine".

STEAM IRONING (continued)

- Turn the Temperature Setting Dial to choose the desired temperature setting to select desired fabric setting. Allow iron to heat until light off. While iron is heating, make sure it is sitting on a stable, protected surface. **IMPORTANT:** When not ironing, always set the temperature setting dial to min.

SPECIAL FEATURES

SHOT OF STEAM® FEATURE provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing as long as the Temperature Setting Dial is set higher than 'min'. **IMPORTANT:** The water reservoir must be at least ¼ full of water.
TO USE: Place the iron on top of the wrinkle and press the Shot of Steam® button each time you would like an extra burst of steam. The Shot of Steam® feature may be used continuously in approximately 3-second intervals.
VERTICAL SHOT OF STEAM® FEATURE allows iron to function vertically as a garment steamer.
IMPORTANT: Water reservoir must be at least 3/4 full of water.
TO USE:
1. Ensure that the iron is heated up and the Ready indicator light has turned solid blue.
2. Hold iron vertically near, but not touching the fabric you want to steam. Pull the fabric tight.
3. Press Shot of Steam® button in 3-second intervals as you move iron over wrinkles.
WARNING: To prevent burns, keep hands away from the area being steamed.
WARNING: DO NOT steam or iron garments while wearing them; this may result in injuries.

CARING FOR YOUR IRON AFTER USE

TURNING OFF IRON: Turn Steam Lever to ☼ (Dry) and temperature setting dial to min.
WARNING: NEVER yank power cord when unplugging iron. This can damage the cord.
IMPORTANT: Empty water reservoir completely after each use.

STORING YOUR IRON

- Turn off iron, unplug and allow to cool.
- IMPORTANT:** Empty water reservoir after each use for a longer iron life.
- Loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest. **IMPORTANT:** Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

MAINTAINING YOUR IRON

This appliance has no user serviceable parts. Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed by an Authorized Service Representative only. See warranty available online.
CLEANING SOLEPLATE: Clean soleplate after every 30 uses, or more frequently if starch is used or build-up starts to accumulate. Before cleaning, ensure iron is unplugged and cool.
WARNING: To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
NOTE: Do not use abrasive cleansers or scouring pads to clean the soleplate. This will damage the finish.

Type of Debris/Build-Up	Cleaning Recommendation
Light Dirt	Use a cotton or terrycloth towel to wipe the soleplate with warm soapy water.
Hard Water Deposits	Use a cotton cloth or terrycloth towel to wipe the soleplate with a 50/50 vinegar/water mixture.
Heavy Starch or Residue Build-up	Use Hot Iron Cleaner. Refer to the manufacturer's directions included with these products for specific cleaner usage instructions.

1 YEAR LIMITED WARRANTY AND LIFETIME LIMITED SOLEPLATE WARRANTY

This device has a limited warranty of 1 year from the original date of purchase against workmanship and defects in material. If under normal use, your product fails to operate, please contact our customer service department at info@stareliteinc.com. A refund or replacement will be provided to you with proof of purchase. Star Elite Inc. may deny claims of damage caused by misuse or modifications of this product.

Imprimé en Chine

© 2022 Sunbeam Products, Inc. Tous droits réservés.
Le logo SUNBEAM® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Distribué par Star Elite Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
Questions? 1-877-383-6399
or info@stareliteinc.com
(8:30 am - 5:00 pm E.S.T.) Monday-Friday
Questions? 1-877-383-6399
SE013-012722
Distributed by Star Elite Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.
SUNBEAM® logo is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.
© 2022 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
(8:30 - 17h00 HNE) lundi-vendredi
ou info@stareliteinc.com
Questions? 1-877-383-6399



Travel Iron
Fer à repasser de voyage



MODEL/MODÈLE: 32610033
Owner's Guide / Mode d'emploi

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN FER À REPASSER, VOUS DEVEZ TOUJOURS RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE BASE, PARTICULIÈREMENT :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

- N'utilisez un fer que pour l'usage auquel il est destiné.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
- Éteignez toujours le fer avant de brancher ou de débrancher le fer de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher le fer de la prise électrique ; saisissez plutôt la fiche et tirez-la pour débrancher le fer.
- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes. Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger. Enroulez le cordon sans serrer autour du fer lors du rangement.
- Débranchez toujours le fer de la prise électrique avant de remplir le fer d'eau, avant de vider l'eau du fer et lorsque le fer n'est pas utilisé.
- Ne faites pas fonctionner le fer avec un cordon endommagé ou si le fer est tombé, s'il est endommagé ou s'il fuit. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas le fer. Apportez-le à un réparateur qualifié pour examen et réparation. Un assemblage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution lorsque le fer est utilisé après l'assemblage.
- Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou à proximité d'enfants. Ne laissez pas le fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur une planche à repasser.
- Des brûlures peuvent survenir au contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. Soyez prudent lorsque vous retournez un fer à repasser à vapeur - il peut y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.
- Pour éviter une surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un fer à repasser sur le même circuit qu'un autre appareil à haute puissance.
- Si une rallonge est absolument nécessaire, il faut utiliser un cordon dont l'ampérage est égal ou supérieur à la puissance maximale du fer. Un cordon conçu pour un ampérage inférieur peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique à cause d'une surchauffe. Des précautions doivent être prises pour disposer le cordon de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou faire trébucher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez toujours le fer à repasser électrique avant de remplir le réservoir d'eau.
- Ne pas ouvrir le réservoir d'eau pendant l'utilisation.
- Utilisez et posez toujours l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, sèche, stable et de niveau.
- Pour réduire le risque de contact avec l'eau chaude émise par les événements de vapeur, vérifiez l'appareil avant chaque utilisation en le tenant et en l'éloignant du corps et en actionnant le bouton vapeur.

ENTRETIEN DU FER

Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tout entretien autre que celui décrit dans la section Nettoyage doit être effectué uniquement par un représentant de service autorisé. Consulter la garantie disponible en ligne.

NETTOYAGE DE LA SEMELLE: Nettoyez la semelle à toutes les 30 utilisations, ou plus fréquemment si vous utilisez de l'amidon ou si une accumulation commence à se former. Avant de nettoyer, assurez-vous que le fer est débranché et qu'il est froid.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou dans d'autres liquides.

REMARQUE: N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à recurer pour nettoyer la semelle. Cela endommagerait la finition.

Débris/accumulation	Conseils de nettoyage
Salacité légère	Utilisez une serviette en coton ou en tissu éponge pour essuyer la semelle avec de l'eau chaude savonneuse.
Tarte d'eau dure	Essuyez la semelle avec un chiffon de coton ou de tissu éponge imbibé d'une solution moitié vinaigre et moitié eau.
Épaisse incrustation d'amidon ou de résidus	Utilisez le nettoyeur pour fer chaud. Reportez-vous au mode d'emploi du fabricant fourni avec ces produits pour connaître les instructions spécifiques d'utilisation du nettoyeur.

CONSEILS DE REPASSAGE

- Avant de le repasser, vérifiez l'étiquette du vêtement et observez les instructions du fabricant. Faute d'instructions, faites un essai à température basse, sur une surface cachée, et augmentez graduellement la température.
- Triez le linge selon les textiles. Commencez par repasser les pièces nécessitant la température la plus basse.
- Laissez refroidir le fer environ 5 minutes avant de passer à un niveau de température inférieur.
- Lors du repassage à la vapeur, donnez de longs coups de fer lents. La vapeur pourra ainsi imprégner le tissu et la chaleur de la semelle l'asséchera.
- Repassez le lin sur l'envers pour éviter le lustrage. Utilisez une pattemouille ou un linge pur coton pour ne pas luster.
- Sélectionnez un réglage bas si le vêtement a une doublure.
- Veillez à ce que les fermetures à glissière soient fermées et plates. Repassez le rabat tout en tendant le vêtement.
- L'amidon en aérosol simplifie le repassage.

REPASSAGE DES CHEMISES ET DES CHEMISIERS

- Repassez le col en premier, des pointes vers le milieu. Repassez sur la longueur et non en rond.
- Placez l'empicement sur la partie la plus étroite de la table à repasser; défroissez la partie du pan avant, l'épaule, l'empicement (sous le col), l'autre épaule puis une partie de l'autre pan avant.
- Repassez les manches et les poignets en commençant par la couture du dessous des aisselles. Pour effacer le pli, décalez les deux épaisseurs de tissu et lissez.
- Repassez alors les pans de la chemise: un pan avant, le pan arrière puis le deuxième pan avant pour terminer. Si la chemise ou le chemisier n'est pas boutonné(e), enflez-la ou le sur la planche et repassez l'avant puis l'arrière.

REPASSAGE DES PANTALONS

- Repassez la ceinture et les coutures d'entrejambe en premier, puis les poches et les revers.
- Enflez la ceinture sur l'extrémité rétrécie de la planche à repasser, comme pour « habiller » la planche. Repassez le haut avant du pantalon, y compris la ceinture.
- Allongez le pantalon sur la planche de façon à ce que les deux jambes aient la même orientation. Repassez l'extérieur d'une jambe en déplaçant le fer d'avant en arrière pour lisser le tissu.
- Tenez le revers de la jambe et placez-le sur la ceinture pour pouvoir repasser l'intérieur de l'autre jambe. Tournez le pantalon et répétez ces deux étapes pour terminer son repassage.

- Lorsque vous remplissez le réservoir d'eau, ne laissez pas l'eau s'égoutter sur le sol.
- Pour éviter toute blessure et tout dommage à l'appareil, ajoutez uniquement de l'eau dans le réservoir d'eau. N'ajoutez jamais de solutions de nettoyage, de parfums, d'huiles ou tout autre additif chimique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures ou annuler votre garantie.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil en raison de l'émission de vapeur.
- Pour les modèles avec cordon rétractable : Tenez toujours la fiche au moment de rétracter le cordon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLES AVEC FICHES POLARISÉES


Modèles nord-américains avec fiches polarisées:



FICHE POLARISÉE

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée seulement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité ou de modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Si la fiche est mal insérée ou s'insère lâchement dans la prise secteur ou si la prise secteur est chaude au toucher, n'utilisez pas cette prise.

CARACTÉRISTIQUES



REPASSAGE À SEC

- Veillez à ce que le levier de vapeur soit positionné au réglage ☞ (sec).
- Branchez le cordon sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
- Tournez le sélecteur de température pour choisir le réglage de température souhaité. Laissez le fer chauffer jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, indiquant que le fer a atteint la température requise. Pendant que le fer chauffe, assurez-vous qu'il est posé sur une surface stable et protégée.

REMARQUE: tandis que le levier de vapeur est au réglage ☞ (sec), vous pouvez toujours utiliser les fonctions SHOT OF STEAMMD, à condition que le sélecteur de température soit réglé sur une température supérieure à MIN.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR *(eau du robinet)*

- Réglez le levier de vapeur à ☞ (sec) et le sélecteur des tissus à l'arrêt. Débranchez le fer.
 - Levez le volet de l'orifice de remplissage. À l'aide d'un contenant versant bien, versez de l'eau du robinet dans l'orifice de remplissage. Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère maximal de remplissage.
 - Fermez complètement le couvercle de l'orifice de remplissage d'eau après le remplissage.
- AVERTISSEMENT :** afin d'éviter tout risque de brûlures, remplissez très prudemment le réservoir d'un fer chaud – les pièces en métal chaudes, l'eau chaude et la vapeur peuvent provoquer des brûlures.

REPASSAGE À LA VAPEUR

- Suivez les instructions de la section « Remplissage du réservoir d'eau ».
- Remplissez le réservoir d'eau et branchez le cordon dans une prise de courant alternatif de 120 volts.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 1 an à compter de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si, dans des conditions normales d'utilisation, votre produit ne fonctionne plus, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse suivante info@stareliteinc.com. Un remboursement ou un remplacement vous sera fourni sur présentation de votre preuve d'achat. Star Elite Inc. peut refuser toute réclamation pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou des modifications de ce produit.

- Tournez le levier de vapeur sur le réglage ☞ (Dry). **IMPORTANT:** N'utilisez le réglage de la vapeur et/ou la fonction Shot of SteamMD que lorsque le sélecteur de température est réglé sur une température supérieure à MIN.

- Tournez le sélecteur de température pour choisir le réglage de température appropriée pour le tissu à repasser. Laissez le fer chauffer jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Pendant que le fer chauffe, assurez-vous qu'il est posé sur une surface stable et protégée.

IMPORTANT: Lorsque vous ne repassez pas, réglez toujours le sélecteur de température sur MIN.

ATTRIBUTS SPÉCIAUX DU FER

SURVAPEUR SHOT OF STEAM^{MD} – le surcroît de vapeur imprègne les faux plis tenaces. S'utilise lors du repassage à sec ou à la vapeur, quand le sélecteur de température est réglé sur une température supérieure à MIN. **IMPORTANT:** Le réservoir doit être rempli au moins aux 3/4 d'eau.

UTILISATION : tenez le fer au-dessus des faux plis et appuyez sur le bouton Shot of Steam^{MD} à chaque fois qu'il faut un supplément de vapeur. La fonction s'emploie de façon continue, en espaçant les pressions d'environ 3 secondes.

PROJECTION DE VAPEUR VERTICALE SHOT OF STEAM^{MD} – permet au fer de fonctionner à la verticale comme un défroisseur de vêtements.

IMPORTANT: Le réservoir doit être rempli au moins aux 3/4 d'eau.

UTILISATION DE LA PROJECTION VERTICALE DE VAPEUR :

- Assurez-vous que le fer à repasser est chauffé et que le témoin lumineux *Ready* est devenu bleu fixe.
- Tenez le fer à repasser à la verticale près du tissu que vous voulez défroisser sans toutefois y toucher. Tendez le tissu.

- Appuyez sur le bouton Shot of Steam^{MD} par intervalles de 3 secondes en déplaçant le fer sur les plis.

AVERTISSEMENT : éloignez vos mains de la trajectoire de la vapeur pour ne pas vous brûler. **AVERTISSEMENT :** NE défroissez PAS ainsi de vêtements portés, vous vous blesseriez sûrement.

SOINS À APPORTER AU FER EN FIN D'UTILISATION

ARRÊT DU FER: Placez le levier de vapeur sur ☞ (Dry) et le sélecteur de température sur MIN. **AVERTISSEMENT:** Ne tirez JAMAIS sur le cordon d'alimentation pour débrancher le fer. Cela pourrait endommager le cordon.

IMPORTANT: Videz complètement le réservoir d'eau après chaque utilisation.

RANGEMENT DU FER

- Éteignez le fer, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- IMPORTANT:** Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie du fer.
- Enroulez sans serrer le cordon d'alimentation autour du support et rangez le fer sur son support. **IMPORTANT:** Si vous enroulez le cordon autour du fer de manière trop serrée, vous risquez d'endommager le cordon.